



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Letjen S. Parman No. 55 Waru, Telp. (031) 8550222; Fax. (031) 8550101  
**WARU – SIDOARJO**

Sidoarjo, 10 April 2024

Nomor : 360/ **1186**/208.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Harian Bencana

Kepada  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Timur

Di **SURABAYA**

Bersama ini disampaikan dengan hormat **Laporan Harian** PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Jawa Timur kejadian bencana pada Tanggal 09 – 10 April 2024 pukul 07.00 WIB – 07.00 WIB, berdasarkan pantauan petugas piket dan laporan dari BPBD Kabupaten / Kota se Jawa Timur sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

A.n. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris



Telah ditandatangani secara elektronik

**ANDHIKA NURRAHMAD SUDIGDA, ST, M.Si**

Pembina

NIP. 19750409 199803 1 004

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bp. Kepala BNPB di Jakarta  
2. Bp. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur  
3. Bp. Wakil Gubernur Jawa Timur  
4. Bp. Sekretaris Daerah Prov. Jatim selaku Kepala ex officio BPBD Prov. Jatim  
5. Bp. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim



### LAPORAN HARIAN PUSDALOPS

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di wilayah Jawa Timur yang terjadi pada **Selasa - Rabu, 08 – 09 April 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Informasi yang diperoleh Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

#### I. Kejadian Bencana:

1. Kabupaten / : Madiun Kabupaten  
Kota  
Waktu : 09/04/2024 01.30.00  
Tipe : Banjir  
Kejadian  
Lokasi : Kec. Saradan  
Ds. Klumutan  
a) Dsn. Sumberan  
b) Dsn. Bangle  
c) Dsn. Jomblangsambi  
Koordinat : -7,52441, 111,708  
Cuaca : Hujan Lebat  
Kronologi : **#Update 09/04/2024 Pkl. 12.00 WIB**  
**Perkembangan:**  
\* Kondisi banjir di Dsn. Tengklik, Ds. Kedungrejo, Kec. Pilangkenceng saat ini mengalami penurunan.  
\* Kondisi cuaca saat ini: Berawan  
  
Dampak:  
Kec. Saradan  
Ds. Klumutan  
a. Dsn. Sumberan  
\* Ketinggian genangan Surut  
\* KK terdampak: 80 KK  
b. Dsn. Bangle  
\* Ketinggian genangan Surut  
\* KK terdampak: 30 KK  
c. Dsn. Jomblangsambi  
\* Ketinggian genangan Surut  
\* KK terdampak: 25 KK  
Kec. Pilangkenceng  
a. Dsn. Tengklik, Ds. Kedungrejo  
\* Ketinggian genangan: 30 - 40 cm (-)  
b. Ds. Kedungmaron  
\* Ketinggian genangan: 30 - 40 cm (-)  
  
**#Update 09/04/2024 Pkl. 18.00 WIB**  
**Perkembangan:**  
\* Kondisi Genangan di Kec. Saradan & Kec. Pilangkenceng Surut Total  
\* Kondisi cuaca saat ini: Berawan  
  
Dampak:  
Kec. Saradan  
Ds. Klumutan  
a. Dsn. Sumberan  
\* Ketinggian genangan Surut Total  
\* KK terdampak: 80 KK

- b. Dsn. Bangle
- \* Ketinggian genangan Surut Total
- \* KK terdampak: 30 KK
- c. Dsn. Jomblangsambi
- \* Ketinggian genangan Surut Total
- \* KK terdampak: 25 KK

- Kec. Pilangkenceng
- a. Dsn. Tengklik, Ds. Kedungrejo
- \* Ketinggian genangan: Surut Total
- b. Ds. Kedungmaron
- \* Ketinggian genangan: Surut Total

**Total KK terdampak: 135 KK**

- Korban : -
- Kerusakan : **Total KK terdampak: 135 KK**
- Kerugian : -
- Upaya : Tim BPBD Kab. Madiun hingga sat ini masi melanjutkan pemantauan ketinggian genangan air di Dsn. Tengklik, Ds. Kedungrejo, Kec. Pilangkenceng.
- Sumber : Pusdalops PB BPBD Kab. Madiun

- 
- 2. Kabupaten / Kota : Pasuruan Kota
  - Waktu : 07/04/2024 15.00.00
  - Tipe Kejadian : Banjir
  - Lokasi :
    - Kec. Gadingrejo
    - a. Kel. Krapyak, Kec. Gadingrejo
    - \* Jalan Jolondriyo
    - \* RT 03 RW 05
    - \* RT 02 RW 05
    - \* RT 01 RW 05
    - \* RT 02 RW 06
    - b. Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo
    - \* Ds. Karang Asem
    - \* Ds. Rujak Gadung
    - \* RT 3 RW 1
    - c. Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo (+)
    - \* RT 1 RW 1
    - \* RT 3 RW 2
    - \* RT 3,RT.7 RW 03
    - \* RT 1,2,3 RW 5
    - \* RT 1,2,3 RW 6
    - \* RT 1,2,3 RW 7
    - \* RT 1,2,3,4 RW 8

- Kec. Purworejo
- Kel. Wirogunan, Kec. Purworejo

- Kec. Panggungrejo
- a. Kel. Petamanan, Kec. Panggungrejo
- b. Kel. Kandang sapi, Kec. Panggungrejo (+)

- Kec. Bugul Kidul
- Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul
- \* Dsn. Kejobo Kidul RT 04 RW 07, Kel. Blandongan
- \* RT 02 RW 07

Koordinat : -7,63204, 112,881

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : **#Update 09/04/2024 Pkl. 12.00 WIB**

**Perkembangan:**

- \* Tren ketinggian genangan saat ini mengalami peningkatan
- \* BPBD Kota Pasuruan menyiagakan 4 unit perahu di lokasi
- \* BPBD Kota Pasuruan melakukan evakuasi warga terdampak banjir
- \* TRC BPBD Prov. Jatim berangkat menuju lokasi guna dukungan penanganan banjir dengan membawa :
  - Perahu Karet : 1 Unit
  - Dayung : 4 Pcs
  - Pelampung : 6 Pcs
  - Helm : 4 Pcs
  - Coral Shoes : 4 Pcs
  - Mopel : 1 Unit
  - Siap saji : 5 dus
  - Air Mineral : 5 dus
- \* Debit air Sungai Welang sudah mengalami penurunan
- \* Kondisi cuaca saat ini : Berawan

**#Update 09/04/2024 Pkl. 18.00 WIB**

**Perkembangan:**

- \* Bapak Walikota Pasuruan meninjau lokasi terdampak banjir
- \* TRC BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Pasuruan menggunakan perahu karet untuk evakuasi warga terdampak banjir
- \* Lokasi pengungsi berada di Masjid Hidayatulloh Karangketug
- \* Tren ketinggian genangan saat ini berangsur surut
- \* BPBD Kota Pasuruan menyiagakan 4 unit perahu di lokasi
- \* Debit air Sungai Welang mengalami penurunan
- \* Kondisi cuaca saat ini : Berawan

Pengungsi: 33 Jiwa (Laki-Laki:18 Jiwa, Perempuan:15 Jiwa)

Balita : 5 Jiwa

Dewasa : 26 Jiwa

Lansia : 2 Jiwa

Kebutuhan Mendesak:

1. Makanan
2. Obat - obatan (Obat Gatal – Gatal, Minyak Kayu Putih, Obat Sakit Perut)
3. Pakaian layak

**Korban Meninggal Dunia : 1 Jiwa**

Nama : Rafka

Umur : 1 Tahun

Alamat : RT 01 RW 01 Ds. Rujak Gadung, Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo

**#Update 10/04/2024 Pkl. 06.00 WIB**

**Perkembangan:**

- \* Kec. Panggungrejo sudah SURUT TOTAL
- \* Kec. Bugul Kidul sudah SURUT TOTAL
- \* Kec. Purworejo sudah SURUT TOTAL
- \* Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo sudah SURUT TOTAL
- \* Tren ketinggian genangan saat ini berangsur surut
- \* BPBD Kab. Pasuruan melakukan penyedotan air menggunakan pompa di RT 04 RW 06 Kelurahan Randusari
- \* Pada Hari Selasa malam (09/04/2024) TRC BPBD Prov. Jatim mengirimkan bantuan logistik ke Kantor Dinsos Kota Pasuruan berupa :
  - Lauk Pauk 20 Dus
  - Paket Sembako Bakti Sosial 70 Dus
  - Mie Instan 20 Dus
- \* Kondisi cuaca saat ini : Cerah Berawan

Pengungsi: 33 Jiwa (Laki-Laki:18 Jiwa, Perempuan:15 Jiwa)

Balita : 5 Jiwa

Dewasa : 26 Jiwa

Lansia : 2 Jiwa

(Pengungsi sudah kembali kerumah masing-masing)

Korban : 1 Jiwa MD

Kerusakan : **\*Update Hari Selasa, Tgl 9 April 2024 Pkl. 12.00 WIB:**

Kec. Gadingrejo

a. Kel. Krapyak, Kec. Gadingrejo

\* Jalan Jolondriyo tinggi genangan ± 20 - 70 cm (~)

\* RT 03 RW 05, KK terdampak 57 KK, tinggi genangan air 5 - 20 cm (~)

\* RT 02 RW 05,, KK terdampak 58 KK, tinggi genangan air 10 - 20 cm (~)

\* RT 01 RW 05, KK terdampak 98 KK, tinggi genangan air 20 - 25 cm (-)

\* RT 02 RW 06, KK terdampak 105 KK, tinggi genangan air 10 - 20 cm (~)

b. Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo

\* Ds. Karang Asem, tinggi genangan air ± 30 - 40 cm (+)

\* Ds. Rujak Gadung, tinggi genangan air ± 150 cm

\* RT 3 RW 1 terdampak 18 KK, tinggi genangan air ± 160 cm (+)

c. Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo (+)

\* RT 1 RW 1, tinggi genangan air ± 50 - 60 cm

\* RT 3 RW 2, tinggi genangan air ± 50 - 60 cm

\* RT 3,RT.7 RW 03, tinggi genangan air ± 50 - 60 cm

\* RT 1,2,3 RW 5, tinggi genangan air ± 50 - 120 cm

\* RT 1,2,3 RW 6, tinggi genangan air ± 50 - 60 cm

\* RT 1,2,3 RW 7, tinggi genangan air ± 50 - 60 cm

\* RT 1,2,3,4 RW 8, tinggi genangan air ± 50 - 60 cm

Kec. Purworejo

Kel. Wirogunan, Kec. Purworejo

\* Karangwingko RT 02 RW 06, KK terdampak 15 KK, tinggi genangan air ± 40 - 70 cm Surut

Kec. Panggungrejo

a. Kel. Petamanan, Kec. Panggungrejo

\* RT 03, RW 02 Kel. Petamanan, KK terdampak 55 KK, tinggi genangan air Surut

\* RT 02 RW 02 Kel. Petamanan, tinggi genangan air Surut

b. Kel. Kandang sapi, Kec. Panggungrejo (+)

\* RT 01 RW 01 Kel. Kandang sapi, KK terdampak 5 KK, tinggi genangan air ± 30 cm

\* RT 03, 07, 08 RW 02, KK terdampak 23 KK, tinggi genangan air ± 20 - 50 cm

Kec. Bugul Kidul

Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul

\* Dsn. Kejobo Kidul RT 04 RW 07, Kel. Blandongan Surut

\* RT 02 RW 07, tinggi genangan air ± 10 cm (+)

**#Update 09/04/2024 Pkl. 18.00 WIB**

Kec. Gadingrejo

a. Kel. Krapyak, Kec. Gadingrejo

\* Jalan Jolondriyo tinggi genangan ± 5 - 40 cm (-)

\* RT 03 RW 05, KK terdampak 57 KK, tinggi genangan air 5 - 10 cm (-)

\* RT 02 RW 05,, KK terdampak 58 KK, tinggi genangan air 5 cm (-)

\* RT 01 RW 05, KK terdampak 98 KK, tinggi genangan air 5 - 10 cm (-)

\* RT 02 RW 06, KK terdampak 105 KK, tinggi genangan air 5 cm (-)

\* RT 05 RW 01, KK terdampak 60 KK, tinggi genangan air 100 cm (+)

\* RT 04 RW 01, KK terdampak 50 KK, tinggi genangan air 5 cm (+)

b. Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo

\* Ds. Karang Asem, tinggi genangan air ± 80 cm (+)

\* Ds. Rujak Gadung, tinggi genangan air ± 100 - 120 cm (-)

\* RT 3 RW 1, KK terdampak 18 KK, tinggi genangan air ± 120 cm (-)

\* RT 1 RW 1, KK terdampak 80 KK, tinggi genangan air ± 100 - 120 cm (+)

- \* RT 3 RW 1, KK terdampak 18 KK, tinggi genangan air  $\pm$  100 - 120 cm (+)
- \* RT 5 RW 1, KK terdampak 40 KK, tinggi genangan air  $\pm$  90 cm (+)
- \* RT 6 RW 1, KK terdampak 31 KK, tinggi genangan air  $\pm$  80 cm (+)
- \* RT 7 RW 1, KK terdampak 29 KK, tinggi genangan air  $\pm$  70 cm (+)
- \* RT 1 RW 6, KK terdampak 90 KK, tinggi genangan air  $\pm$  80 cm (+)

c. Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo

- \* RT 1 RW 1, KK terdampak 25 KK, tinggi genangan air  $\pm$  20 - 35 cm (-)
- \* RT 3 RW 2, KK terdampak 25 KK, tinggi genangan air  $\pm$  20 - 35 cm (-)
- \* RT 3, RT.7 RW 03, KK terdampak 43 KK, tinggi genangan air  $\pm$  20 - 40 cm (-)
- \* RT 1,2,3 RW 5, KK terdampak 50 KK, tinggi genangan air  $\pm$  30 - 80 cm (-)
- \* RT 1,2,3 RW 6, KK terdampak 32 KK, tinggi genangan air  $\pm$  20 - 35 cm (-)
- \* RT 1,2,3 RW 7, KK terdampak 37 KK, tinggi genangan air  $\pm$  20 - 30 cm (-)
- \* RT 1,2,3,4 RW 8, KK terdampak 68 KK, tinggi genangan air  $\pm$  20 - 30 cm (-)

Kec. Purworejo

Kel. Wirogunan, Kec. Purworejo

- \* Karangwingko RT 02 RW 06, KK terdampak 15 KK, tinggi genangan air  $\pm$  5 - 10 cm

Kec. Panggunrejo

a. Kel. Petamanan, Kec. Panggunrejo

- \* RT 03, RW 02 Kel. Petamanan, KK terdampak 55 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 02 RW 02 Kel. Petamanan, tinggi genangan air SURUT

b. Kel. Kandang sapi, Kec. Panggunrejo

- \* RT 01 RW 01 Kel. Kandang sapi, KK terdampak 5 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 03, 07, 08 RW 02, KK terdampak 23 KK, tinggi genangan air SURUT

Kec. Bugul Kidul

Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul

- \* Dsn. Kejobo Kidul RT 04 RW 07, Kel. Blandongan SURUT

- \* RT 02 RW 07, tinggi genangan air SURUT

**Total KK terdampak 1.112 KK**

**#Update 10/04/2024 Pkl. 06.00 WIB**

**Dampak:**

Kec. Gadingrejo

a. Kel. Krapyak, Kec. Gadingrejo

- \* Jalan Jolondriyo tinggi genangan air  $\pm$  15 cm (-)

- \* Jalan Gatot Subroto tinggi genangan air  $\pm$  15 Cm (-)

- \* RT 03 RW 05, KK terdampak 57 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 02 RW 05,, KK terdampak 58 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 01 RW 05, KK terdampak 98 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 02 RW 06, KK terdampak 105 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 05 RW 01, KK terdampak 60 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 04 RW 01, KK terdampak 50 KK, tinggi genangan air SURUT

b. Kel. Karangketug, Kec. Gadingrejo

- \* Ds. Karang Asem, tinggi genangan air SURUT

- \* Ds. Rujak Gadung, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 3 RW 1, KK terdampak 18 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 1 RW 1, KK terdampak 80 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 3 RW 1, KK terdampak 18 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 5 RW 1, KK terdampak 40 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 6 RW 1, KK terdampak 31 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 7 RW 1, KK terdampak 29 KK, tinggi genangan air SURUT

- \* RT 1 RW 6, KK terdampak 90 KK, tinggi genangan air SURUT

c. Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo

- \* RT 4 RW 6, tinggi genangan air  $\pm$  15 cm (-)

- \* RT 4 RW 8, KK terdampak 68 KK, tinggi genangan air  $\pm$  10 cm (-)

- \* RT 3 RW 2, KK terdampak 25 KK, tinggi genangan air  $\pm$  10 cm (-)



- \* RT 3, RT.7 RW 03, KK terdampak 43 KK, tinggi genangan air SURUT
- \* RT 1,2,3 RW 5, KK terdampak 50 KK, tinggi genangan air ± SURUT
- \* RT 1,2,3 RW 6, KK terdampak 32 KK, tinggi genangan air ± SURUT
- \* RT 1,2,3 RW 7, KK terdampak 37 KK, tinggi genangan air ± SURUT
- \* RT 1,2,3 RW 8, KK terdampak 68 KK, tinggi genangan air ± SURUT
- \* RT 1 RW 1, KK terdampak 25 KK, tinggi genangan air ± SURUT

Kec. Purworejo

Kel. Wirogunan, Kec. Purworejo

\* Karangwingko RT 02 RW 06, KK terdampak 15 KK, tinggi genangan air SURUT

Kec. Panggunrejo

a. Kel. Petamanan, Kec. Panggunrejo

\* RT 03, RW 02 Kel. Petamanan, KK terdampak 55 KK, tinggi genangan air SURUT

\* RT 02 RW 02 Kel. Petamanan, tinggi genangan air SURUT

b. Kel. Kandang sapi, Kec. Panggunrejo

\* RT 01 RW 01 Kel. Kandang sapi, KK terdampak 5 KK, tinggi genangan air SURUT

\* RT 03, 07, 08 RW 02, KK terdampak 23 KK, tinggi genangan air SURUT

Kec. Bugul Kidul

Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul

\* Dsn. Kejobo Kidul RT 04 RW 07, Kel. Blandongan SURUT

\* RT 02 RW 07, tinggi genangan air SURUT

Kerugian : -  
 Upaya : -TRC PB BPBD Kota Pasuruan melakukan pemantauan ketinggian genangan di lokasi kejadian.  
 Sumber : PUSDALOPS PB BPBD Kota Pasuruan

3. Kabupaten / Kota : Pasuruan Kabupaten

Waktu : 07/04/2024 22.00.00

Tipe Kejadian : Banjir

Lokasi :

Kec. Kraton

a. Dsn. Batoan, Ds. Tambakrejo

b. Dsn. Bulu, Ds. Tambakrejo

c. Ds. Ngempit

d. Ds. Pulokerto

e. Dsn. Sidogiri, Ds. Sidogiri

f. Ds. Jeruk

g. Dsn. Pesanggrahan, Ds. Slambrit

h. Dsn. Getas, Ds. Tambakrejo (+)

Kec. Pohjentrek

a. Dsn. Rujak sente, Ds. Sukorejo

b. Dsn. Duno, Ds. Sukorejo

c. Dsn. Suko, Ds. Sukorejo

Kec. Bangil

a. Lingkungan Satak, Kel. Kalianyar

b. Lingkungan Kalianyar, Kel. Kalianyar

c. Dsn. Bandaran, Kel. Kalianyar

d. Dsn. Tugusari, Kel. Kalianyar

e. Lingkungan Tambakan, Kel. Tambakan

Kec. Gondangwetan

a. Dsn. Trewung, Ds. Sekarputih

b. Dsn. Bendo, Ds. Sekarputih

Kec. Rembang  
a. Dsn. Guyangan, Ds. Genengan  
b. Dsn. Krajan, Ds. Genengan  
c. Dsn. Mojokopek, Ds. Mojoparon  
d. Dsn. Bawe, Ds. Mojoparon  
e. Dsn. Pekoren, Kel. Pekoren  
f. Dsn. Pambrekan, Ds. Ledung banteng  
g. Dsn. Kalisangit, Ds. Krengih  
h. Dsn. Krengih Selatan, Ds. Krengih  
i. Dsn. Krengih Utara, Ds. Krengih

Kec. Beji  
Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungboto

Kec. Rejoso (+)  
a. Dsn. Toyaning, Ds. Toyaning  
b. Dsn. Sadeng, Ds. Sadengrejo  
c. Dsn. Rekesan, Ds. Sadengrejo  
d. Dsn. Selunglung, Ds. Sadengrejo  
e. Dsn. Patuguran, Ds. Patuguran  
f. Dsn. Bandaran, Ds. Jarangan

Koordinat

: -7,57066, 112,795

Cuaca

: Hujan Lebat

Kronologi

: **#Update 09/04/2024 Pkl. 12.00 WIB:**

**Perkembangan:**

\* TRC BPBD Prov. Jatim berangkat menuju lokasi guna dukungan penanganan banjir dengan membawa :

-Perahu Karet : 1 Unit

-Dayung : 4 Pcs

-Pelampung : 6 Pcs

-Helm : 4 Pcs

-Coral Shoes : 4 Pcs

-Mopel : 1 Unit

-Siap saji : 5 dus

-Air Mineral : 5 dus

\* BPBD Kab. Pasuruan melakukan evakuasi warga terdampak banjir

\* BPBD Kab. Pasuruan menyiagakan 2 unit Perahu

\* Kondisi cuaca saat ini: Berawan

**#Update 09/04/2024 Pkl. 18.00 WIB:**

**Perkembangan:**

\* Bapak Walikota Pasuruan meninjau lokasi terdampak banjir

\* TRC BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Pasuruan menggunakan perahu karet untuk evakuasi warga terdampak banjir

\* Tren ketinggian genangan saat ini berangsur surut

\* BPBD Kab. Pasuruan menyiagakan 2 unit Perahu

\* BPBD Kab. Pasuruan mendistribusikan 500 nasi bungkus untuk Ds. Tambakrejo, Kel. Kalianyar, Kec. Kraton dan Kel. Tambakan, Kec. Bangil

\* Kec. Gondangwetan sudah SURUT TOTAL

\* Kondisi cuaca saat ini: Berawan

Korban Meninggal Dunia : 1 Jiwa

Nama : Anwar Mursyadad

Umur : 40 tahun (L)

Alamat : Dsn. Duyo, Ds. Sukorejo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan

**#Update 10/04/2024 Pkl. 06.00 WIB:**

**Perkembangan:**

\* Tren ketinggian genangan saat ini berangsur surut

\* Kec. Gondangwetan sudah SURUT TOTAL

\* Kec. Rembang sudah SURUT TOTAL

\* Kondisi cuaca saat ini: Cerah Berawan



Korban : 1 Jiwa MD  
Kerusakan : **#Update 09/04/2024 Pkl. 18.00 WIB:**

**Dampak:**

Kec. Kraton

- a. Dsn. Batoan, Ds. Tambakrejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 40 - 60 cm (-)
- b. Dsn. Bulu, Ds. Tambakrejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 50 cm (-)
- c. Ds. Ngempit  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- d. Ds. Pulokerto  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- e. Dsn. Sidogiri, Ds. Sidogiri  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- f. Ds. Jeruk  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

Kec. Pohjentrek

- a. Dsn. Rujak sente, Ds. Sukorejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 10 cm (-)
- b. Dsn. Dunyo, Ds. Sukorejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 10 cm (-)
- c. Dsn. Suko, Ds. Sukorejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

Kec. Bangil

- a. Lingkungan Satak, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 40 cm (~)  
\* KK terdampak : 184 KK / 552 Jiwa
- b. Lingkungan Kalianyar, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 40 cm (~)  
\* KK terdampak : 345 KK / 1035 Jiwa
- c. Dsn. Bandaran, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 60 cm (~)  
\* KK terdampak : 357 KK / 1071 Jiwa
- d. Dsn. Tugusari, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 20 - 30 cm (~)  
\* KK terdampak : 178 KK / 534 Jiwa
- e. Lingkungan Tambakan, Kel. Tambakan  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

Kec. Gondangwetan

- a. Dsn. Trewung, Ds. Sekaraputih  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air Surut
- b. Dsn. Bendo, Ds. Sekaraputih  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air Surut

Kec. Rembang

- a. Dsn. Guyangan, Ds. Genengan  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 60 cm (~)  
\* KK terdampak : 100 KK / 300 Jiwa
- b. Dsn. Krajan, Ds. Genengan  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 40 - 50 cm (~)  
\* KK terdampak : 40 KK / 120 Jiwa
- c. Dsn. Mojokopek, Ds. Mojoparon  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 100 cm (~)  
\* KK terdampak : 20 KK / 60 Jiwa
- d. Dsn. Bawe, Ds. Mojoparon  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 100 cm (~)  
\* KK terdampak : 18 KK / 54 Jiwa
- e. Dsn. Pekoren, Kel. Pekoren  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 60 cm (~)  
\* KK terdampak : 42 KK / 126 Jiwa

- f. Dsn. Pambrekan, Ds. Ledung banteng  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 50 cm (~)  
\* KK terdampak : 5 KK / 15 Jiwa
- g. Dsn. Kalisangit, Ds. Krengih  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 50 cm (~)  
\* KK terdampak : 30 KK / 90 Jiwa
- h. Dsn. Krengih Selatan, Ds. Krengih  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 50 cm (~)  
\* KK terdampak : 25 KK / 75 Jiwa
- i. Dsn. Krengih Utara, Ds. Krengih  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 50 cm (~)  
\* KK terdampak : 20 KK / 60 Jiwa

Kec. Beji

- Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungboto  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 40 cm (~)  
\* KK terdampak : 285 KK / 855 Jiwa

**#Update 10/04/2024 Pkl. 06.00 WIB:**

**Dampak:**

Kec. Kraton

- a. Dsn. Batoan, Ds. Tambakrejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 40 - 60 cm (~)
- b. Dsn. Bulu, Ds. Tambakrejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 50 cm (~)
- c. Ds. Ngempit  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- d. Ds. Pulokerto  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- e. Dsn. Sidogiri, Ds. Sidogiri  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- f. Ds. Jeruk, Ds. S  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- g. Ds. Pesanggrahan, Ds. Slambrit  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT
- h. Dsn. Getas, Ds. Tambakrejo (+)  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 20 cm

Kec. Pohjentrek

- a. Dsn. Rujak Sente, Ds. Sukorejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 10 cm (~)
- b. Dsn. Duno, Ds. Sukorejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 10 cm (~)
- c. Dsn. Suko, Ds. Sukorejo  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

Kec. Bangil

- a. Lingkungan Satak, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT  
\* KK terdampak : 184 KK / 552 Jiwa
- b. Lingkungan Kalianyar, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT  
\* KK terdampak : 345 KK / 1035 Jiwa
- c. Dsn. Bandaran, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 10 - 20 cm (-)  
\* KK terdampak : 357 KK / 1071 Jiwa
- d. Dsn. Tugusari, Kel. Kalianyar  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT  
\* KK terdampak : 178 KK / 534 Jiwa
- e. Lingkungan Tambakan, Kel. Tambakan  
\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

Kec. Gondangwetan

a. Dsn. Trewung, Ds. Sekaraputih

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

b. Dsn. Bendo, Ds. Sekarputih

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

Kec. Rembang

a. Dsn. Guyangan, Ds. Genengan

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 100 KK / 300 Jiwa

b. Dsn. Krajan, Ds. Genengan

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 40 KK / 120 Jiwa

c. Dsn. Mojokopek, Ds. Mojoparon

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 20 KK / 60 Jiwa

d. Dsn. Bawe, Ds. Mojoparon

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 18 KK / 54 Jiwa

e. Dsn. Pekoren, Kel. Pekoren

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 42 KK / 126 Jiwa

f. Dsn. Pambrekan, Ds. Ledung banteng

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 5 KK / 15 Jiwa

g. Dsn. Kalisangit, Ds. Krengih

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 30 KK / 90 Jiwa

h. Dsn. Krengih Selatan, Ds. Krengih

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 25 KK / 75 Jiwa

i. Dsn. Krengih Utara, Ds. Krengih

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air SURUT

\* KK terdampak : 20 KK / 60 Jiwa

Kec. Beji

Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungboto

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 40 cm (~)

\* KK terdampak : 285 KK / 855 Jiwa

Kec. Rejoso (+)

a. Dsn. Toyaning, Ds. Toyaning

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 20 - 40 cm

\* KK terdampak : 150 KK / 600 Jiwa

b. Dsn. Sadeng, Ds. Sadengrejo

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 45 cm

\* KK terdampak : dalam pendataan

c. Dsn. Rekesan, Ds. Sadengrejo

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 80 cm

\* KK terdampak : 53 KK / 222 Jiwa

d. Dsn. Selunglung, Ds. Sadengrejo

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 45 cm

\* KK terdampak : 32 KK / 128 Jiwa

e. Dsn. Patuguran, Ds. Patuguran

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 5 - 10 cm

\* KK terdampak : 42 KK / 126 Jiwa

f. Dsn. Bandaran, Ds. Jarangan

\* Jalan desa tergenang dengan ketinggian air 30 - 40 cm

\* KK terdampak : 120 KK / 480 Jiwa

Kerugian : -

Upaya : Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Pasuruan menuju lokasi kejadian guna melakukan assesment dan pemantauan kondisi DAS Welang.

- Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Pasuruan melakukan assessment serta berkoordinasi dengan perangkat desa setempat.
- TRC PB BPBD Kab. Pasuruan melanjutkan pemantauan kondisi DAS Welang.

Sumber : Personil BPBD Prov. Jatim

---

## II. Kejadian Lain-lain:

1. Kabupaten / : Sidoarjo Kabupaten  
Kota

Waktu : 05/04/2024 22.30.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Ds. Semampir, Kec. Sedati

Koordinat : -7,36481, 112,776

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada hari Jumat, 05 April 2024 mengakibatkan kondisi sungai Buntung dan sungai Cantel meluap sehingga terjadi genangan di wilayah Ds. Semampir, Kec. Sedati pukul 22.30.

### #Update 09/04/2024 Pkl. 18.00 WIB

#### Perkembangan:

\* Banjir di wilayah Ds. Semampir, Kec. Sedati saat ini terdapat wilayah yang mengalami peningkatan dikarenakan telah terjadi hujan sedang - lebat pada 09 April 2024

\* Kondisi cuaca saat ini Berawan

#### Dampak:

\* RT.01/RW.01 ketinggian genangan ± 25 cm (~)

\* RT.02/RW.01 ketinggian genangan ± 20 cm (-)

\* RT.03/RW.01 ketinggian genangan ± 25 cm (~)

\* RT.04/RW.01 ketinggian genangan ± 28 cm (~)

\* RT.03/RW.02 ketinggian genangan 30 cm (+)

\* RT.04/RW.03 ketinggian genangan 20 cm (+)

\* RT.05/RW.01 ketinggian genangan Surut Total

\* RT.04/RW.02 ketinggian genangan Surut Total

\* RT.05/RW.03 ketinggian genangan Surut Total

\* RT.06/RW.03 ketinggian genangan Surut Total

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : -Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan monitoring ketinggian genangan.

Sumber : Pusdalops PB BPBD Kab. Sidoarjo

---

2. Kabupaten / : Sidoarjo Kabupaten  
Kota

Waktu : 07/04/2024 01.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Kec. Tanggulangin  
a) Ds. Kedungbanteng  
b) Ds. Banjarasri  
c) Ds. Kalidawir  
Kec. Jabon  
a) Ds. Jabon

Koordinat : -7,50884, 112,742  
Cuaca : Hujan Lebat  
Kronologi : **#Update 09 April 2024 pukul 12.00 WIB**

**Perkembangan:**

- \* Kondisi terkini : Genangan air bervariasi mulai dari stabil hingga naik
- \* Cuaca saat ini Hujan Ringan - Lebat

**Dampak:**

Kec. Tanggulangin

a) Ds. Kedungbanteng

- \* Jalan poros desa tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 30$  cm (+)
- \* SMPN 2 tanggulangin tergenang dengan ketinggian air  $\pm 15$  cm (+)
- \* SDN Kedungbanteng tergenang dengan ketinggian air  $\pm 5$  cm (~)
- \* RT.05/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 30$  cm (+)
- \* RT.07/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10$  cm (+)

b) Ds. Banjarsari

- \* Jalan poros desa tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 30$  cm (+)
- \* SDN Banjarsari tergenang dengan ketinggian air  $\pm 25$  cm (+)
- \* RT.03/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 30$  cm (+)

**#Update 09 April 2024 pukul 18.00 WIB**

**Perkembangan:**

- \* Kondisi terkini : Genangan air bervariasi mulai dari turun stabil hingga naik
- \* Cuaca saat ini Berawan

**Dampak:**

Kec. Tanggulangin

a) Ds. Kedungbanteng

- \* Jalan poros desa tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 30$  cm (+)
- \* SMPN 2 tanggulangin tergenang dengan ketinggian air  $\pm 13$  cm (-)
- \* SDN Kedungbanteng tergenang dengan ketinggian air  $\pm 5$  cm (~)
- \* RT.05/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 4 - 14$  cm (-)
- \* RT.07/RW.03 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 6 - 10$  cm (~)
- \* RT.08/RW.03 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 17-18$  cm (+)

b) Ds. Banjarasri

- \* Jalan poros desa tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 30$  cm (~)
- \* SDN Banjarasri tergenang dengan ketinggian air  $\pm 25$  cm (~)
- \* RT.03/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 30$  cm (~)

c) Ds. Kalidawir

- \* RT.11,12,13/RW.04 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 11$  cm (+)

Kec. Jabon

a) Ds. Jabon

- \* RT.16/RW.05 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 20 - 30$  cm

**#Update 09 April 2024 pukul 23.00 WIB**

**Perkembangan:**

- \* Kondisi terkini : Genangan air bervariasi mulai dari turun hingga stabil
- \* Cuaca saat ini Berawan

**Dampak:**

Kec. Tanggulangin

a) Ds. Kedungbanteng

- \* Jalan poros desa tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 30$  cm (~)
- \* SMPN 2 tanggulangin tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10$  cm (-)
- \* SDN Kedungbanteng tergenang dengan ketinggian air  $\pm 5$  cm (~)
- \* RT.05/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 20$  cm (+)
- \* RT.07/RW.03 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 6 - 10$  cm (~)
- \* RT.08/RW.03 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 17-18$  cm (~)



b) Ds. Banjarasri

\* Jalan poros desa tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 30$  cm (~)

\* SDN Banjarasri tergenang dengan ketinggian air  $\pm 12$  cm (-)

\* RT.03/RW.02 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 22$  cm (-)

c) Ds. Kalidawir

\* RT.11,12,13/RW.04 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 10 - 11$  cm (~)

Kec. Jabon

a) Ds. Jabon

\* RT.16/RW.05 tergenang dengan ketinggian air  $\pm 20 - 30$  cm (~)

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : - Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan penyedotan dari DPUBMSDA dan rumah pompa.  
- Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan pemantauan Tinggi Muka Air.

Sumber : Personil BPBD Prov. Jatim

---

3. Kabupaten / Kota : Sidoarjo Kabupaten

Waktu : 09/04/2024 01.00.00

Tipe Kejadian : Banjir

Lokasi : Kec. Candi  
- Perum Green Residence  
- Perum Alam Mutiara  
- Perum Bumi Cabean Asri

Koordinat : -7,48928, 112,742

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Pada hari Selasa 09 April 2024 pukul 01.00 WIB Hujan Sedang - Lebat secara merata di wilayah Kab. Sidoarjo mengakibatkan genangan di beberapa Perumahan di Kec. Candi.

Dampak:

Kec. Candi  
-Perum Green Residence  
- Pintu masuk ketinggian genangan  $\pm 10$ cm  
- RT.04/RW.05 ketinggian genangan  $\pm 5$ cm

-Perum Alam Mutiara  
- RT.01/RW.04 ketinggian genangan + 10cm  
- RT.02/RW.04 ketinggian genangan  $\pm 10$ cm

-Perum Bumi Cabean Asri  
- Pintu masuk ketinggian genangan  $\pm 8$ cm  
- Blok E ketinggian genangan  $\pm 8$ cm  
- Blok L ketinggian genangan  $\pm 20$ cm

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : \* Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan assessment dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat  
\* Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan pemantauan Tinggi Muka Air.

Sumber : Personil BPBD Prov. Jatim

---



4. Kabupaten / Kota : Sidoarjo Kabupaten  
Waktu : 09/04/2024 14.00.00  
Tipe Kejadian : Banjir  
Lokasi : Kec. Waru  
\* Ds. Kedungrejo  
\* Ds. Bungurasih  
  
Kec. Gedangan  
\* Ds. Bangah  
  
Kec. Sidoarjo  
\* Kel. Sidoklumpuk  
\* Kel. Rangkah Kidul  
Koordinat : -7,45905, 112,648  
Cuaca : Hujan Lebat  
Kronologi : Pada hari Selasa 09 April 2024 pukul 12.00 - 14.30 WIB telah terjadi hujan sedang - lebat di wilayah Kab. Sidoarjo sehingga mengakibatkan banjir pukul 14.00 WIB di Kec. Waru, Kec. Gedangan & Kec. Sidoarjo.

Dampak:  
Kec. Waru  
-Ds. Kedungrejo  
\* RT.10/RW.02 ketinggian air  $\pm$  20 - 35 cm  
  
-Ds. Bungurasih  
\* RT.04/RW.01 ketinggian air  $\pm$  20 cm  
  
Kec. Gedangan  
-Ds. Bangah  
\* RT.12/RW.02 Surut  
\* RT.13/RW.02 ketinggian air  $\pm$  5 cm  
  
Kec. Sidoarjo  
-Kel. Sidoklumpuk  
\* RT.08/RW.03 Surut  
\* RT.09/RW.03 Surut  
\* SDN Sidoklumpuk Surut  
  
-Kel. Rangkah Kidul  
\* RT.01/RW.01 ketinggian air  $\pm$  3 cm  
\* RT.10/RW.02 ketinggian air  $\pm$  25 - 40 cm

Korban : -  
Kerusakan : -  
Kerugian : -  
Upaya : \* Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan assessment dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat  
\* Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sidoarjo melakukan pemantauan ketinggian genangan air  
Sumber : Pusdalops PB BPBD Kota Malang

---

5. Kabupaten / Kota : Banyuwangi Kabupaten  
Waktu : 09/04/2024 14.50.00  
Tipe Kejadian : Banjir  
Lokasi : Jalan Nasional (depan hotel Lingkar) Kel. Bulusan, Kec. Kalipuro.

Koordinat : -8,15064, 114,39  
Cuaca : Hujan Sedang - Lebat  
Kronologi : Pada hari Selasa, 09 April 2024 terjadi banjir luapan yang meluber ke jalan Nasional dengan membawa materia lumpur dan sendimen yang diakibatkan karena saluran drinase mengalami pendangkalan dengan kedalaman kurang dari 100 cm dan banyaknya sampah yang menyumbat di saluran drinase.

Kondisi terkini : Banjir telah surut total

- Jalan raya tergenang dengan ketinggian air  $\pm$  10 cm dan meninggalkan materia lumpur
- Akses lalu lintas terganggu

Korban : -  
Kerusakan : -  
Kerugian : -  
Upaya : \* Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Banyuwangi menuju lokasi kejadian guna melakukan assesment.  
\* Tim BPBD Kab. Banyuwangi melakukan giat pembersihan material lumpur.  
Sumber : Pusdalops PB BPBD Kab. Banyuwangi

---

6. Kabupaten / Kota : Sampang Kabupaten  
Waktu : 09/04/2024 15.20.00  
Tipe Kejadian : Angin Kencang  
Lokasi : Jalan Raya Panggung, Kec. Sampang  
Koordinat : -7,17936, 113,267  
Cuaca : Hujan sedang - Lebat  
Kronologi : Pada hari Selasa, 09 April 2024 pukul 15.20 WIB terjadi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah Kec. Sampang mengakibatkan pohon dengan jenis Asam Jawa tumbang menimpa 1 kendaraan roda empat yang sedang melintas. Pada pukul 17.40 WIB pohon tumbang berhasil dievakuasi.  
Korban : Luka Ringan 1 Jiwa  
Kerusakan : - Pohon tumbang : 1 Batang  
- Kendaraan roda empat rusak : 1 Unit  
- Akses lalu lintas terganggu  
Kerugian : -  
Upaya : - Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Sampang menuju lokasi kejadian guna melakukan assesment.  
- Tim BPBD Kab. Sampang melakukan evakuasi pohon tumbang  
Sumber : Pusdalops PB BPBD Kab. Banyuwangi

---

7. Kabupaten / Kota : Pacitan Kabupaten  
Waktu : 09/04/2024 17.30.00  
Tipe Kejadian : Pohon Tumbang  
Lokasi : RT.01/RW.05. Dsn. Singkil, Ds. Cemeng, Kec. Donorojo  
Koordinat : -8,10108, 110,941  
Cuaca : Hujan Lebat  
Kronologi : Pada hari Selasa, 09 April 2024 telah terjadi pohon tumbang pukul 17.30 WIB yang menutup Jalan Provinsi Pracimantoro - Pacitan sehingga menghambat lalu lintas kendaraan.  
Korban : -  
Kerusakan : Pohon tumbang : 1 unit

Kerugian : -  
 Upaya : -BPBD Kab. Pacitan melakukan assessment dan berkoordinasi dengan pihak terkait  
 -BPBD Kab. Pacitan melakukan pemotongan pohon tumbang di lokasi kejadian  
 Sumber : Pusdalops PB BPBD Kab. Pacitan

### III. Pantauan Gunung Api di Wilayah Jawa Timur

Gunung api di wilayah Jawa Timur yang terpantau sebagai berikut:

1. Gunung Bromo : **WASPADA** (Level II) Sejak Tanggal 20 Oktober 2016
2. Gunung Semeru : **SIAGA** (Level III) Sejak Tanggal 16 Desember 2021
3. Gunung Raung : **WASPADA** (Level II) Sejak Tanggal 19 Desember 2023
4. Gunung Ijen : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 24 Juli 2023
5. Gunung Kelud : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 07 Agustus 2014
6. Gunung Lamongan : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 19 April 2012
7. Gunung Arjuno – Welirang : **NORMAL** (Level I) Sejak Tahun 1995

### IV. Pantauan Titik Panas Wilayah Jawa Timur

Pantauan berdasarkan sensor **MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)** dari Satelit Terra, Aqua, Suomi pada hari **Selasa - Rabu, 09 – 10 April 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut:

No.	Koordinat	Tanggal	Waktu (WIB)	Tingkat	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
Nihil							

### V. Peringatan Dini Cuaca Wilayah Jawa Timur

**A. Peringatan Dini Cuaca Jawa Timur pada hari Selasa, 09 April 2024, pukul 07.00 s/d 20.30 WIB.** Berpotensi terjadi Hujan Sedang – Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang terjadi sebanyak **6 (Enam)** Kali peringatan (Prakirawan-BMKG Surabaya).

**B. Penyebaran informasi peringatan dini Jawa Timur:**

Menelepon Kabupaten/ Kota yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan.

Menyebarkan informasi melalui Radio Komunikasi VHF BPBD Provinsi Jawa Timur pada freq 169.225 Mhz dan VHF RAPI pada freq 142.040 Mhz.

Menyebarkan informasi ke Kab/Kota melalui SMS Gateway BPBD Provinsi Jawa Timur dan melalui ponsel monitoring nomor 081231780000 dan Jejaring Sosial.

### VI. Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Timur

Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur pada **Rabu – Kamis, 10 – 11 April 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut:

- A. - Pagi hari :** diprakirakan berawan, kabut asap, hujan ringan-sedang, dan hujan lebat disertai petir.
- Siang-Sore hari :** diprakirakan berawan, hujan ringan-sedang, dan hujan lebat disertai petir.
- Malam hari :** diprakirakan berawan, berkabut, hujan ringan-sedang, dan hujan lebat disertai petir.
- Dini hari :** diprakirakan cerah, berawan, berkabut, dan hujan ringan-sedang.
- Suhu udara :** 16 - 33 °C
- Kelembapan udara :** 60 - 100 %
- Angin :** dominan dari barat - barat daya dengan kecepatan 05 - 30 km/jam

**B. - Peringatan dini :**

**Waspada**i hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:

- **Pagi hari** di wilayah Kota Mojokerto, Gresik, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

- **Siang-Sore hari** di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kota Blitar, Kediri, Kota Kediri, Malang, Kota Malang, Batu, Pasuruan, Kota Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

- **Malam hari** di wilayah Probolinggo, Lumajang, Jember dan Situbondo.

*Sumber : BMKG Stasiun Meteorologi Juanda*

**VII. Prakiraan Tinggi Gelombang**

Prakiraan gelombang laut maksimum di wilayah Jawa Timur **Rabu - Kamis, 10 – 11 April 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut:

**A. Kondisi Sinoptik :** Hujan, arah angin dari Barat Laut - Timur Laut, kec. angin maksimum di L. Jawa bagian timur dan S. Hindia selatan Jatim 13 knots. Tinggi gelombang di L. Jawa bagian timur antara 0.2 - 0.8 m dan di S. Hindia selatan Jatim antara 0.8 - 2.3 m.

**B. Peringatan:** Nil

*Sumber : BMKG Maritim Surabaya*

**VIII. Komunikasi Radio**


Berdasarkan monitoring dari Media Sosial (Facebook, WhatsApp & Telegram) dan Radio Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur di POC (Push to Talk Over Cellular) pada hari **Selasa – Rabu, 09 – 10 April 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut:

LOG SHEET		Tanggal
		: 09 – 10 April 2024
Operator : Ari, Tyan & Herlambang		Hari : Selasa - Rabu
		STASIUN : PUSDALOPS BPBD JATIM
REKAP PERCAKAPAN		
Waktu	Pengirim	Percakapan
09/04/2024 07.00.00	Kab. Blitar	Berawan
09/04/2024 07.00.00	Kab. Nganjuk	Berawan
09/04/2024 07.00.00	Kab. Ponorogo	Berawan
09/04/2024 07.00.00	Kab. Trenggalek	Berawan
09/04/2024 07.12.00	Kab. Madiun	Berawan
09/04/2024 07.18.00	Kab. Kediri	Hujan Ringan
09/04/2024 07.35.00	Kab. Ngawi	Berawan
09/04/2024 07.39.00	Kab. Tuban	Berawan
09/04/2024 07.55.00	Kab. Lamongan	Berawan
09/04/2024 08.23.00	Kota Kediri	Berawan
09/04/2024 08.24.00	Kab. Ponorogo	Cerah Berawan
09/04/2024 08.25.00	Kab. Trenggalek	Berawan
09/04/2024 09.47.00	Kota Mojokerto	Berawan
09/04/2024 09.54.00	Kab. Ngawi	Berawan
09/04/2024 10.28.00	Kota Kediri	Berawan
09/04/2024 10.32.00	Kab. Nganjuk	Berawan
09/04/2024 10.47.00	Kab. Sampang	Hujan Sedang

09/04/2024 11.15.00	Kab. Banyuwangi	Cerah Berawan
09/04/2024 11.25.00	Kab. Sidoarjo	Cerah Berawan
09/04/2024 12.29.00	Kab. Magetan	Hujan Ringan
09/04/2024 12.42.00	Kab. Situbondo	Berawan
09/04/2024 12.47.00	Kota Blitar	Cerah Berawan
09/04/2024 13.30.00	Kota Pasuruan	Berawan
09/04/2024 13.40.00	Kab. Banyuwangi	Hujan Ringan - Sedang
09/04/2024 14.24.00	Kab. Pamekasan	Berawan
09/04/2024 14.50.00	Kota Batu	Hujan Sedang - Lebat
09/04/2024 15.01.00	Kaab. Trenggalek	Hujan Lebat
09/04/2024 15.04.00	Kab. Kediri	Berawan
09/04/2024 15.05.00	Kab. Sampang	Berawan
09/04/2024 15.31.00	Kab. Ponorogo	Cerah Berawan - Hujan Ringan
09/04/2024 16.03.00	Kab. Bangkalan	Berawan
09/04/2024 16.17.00	Kab. Tulungagung	Berawan - Hujan Ringan - Sedang
09/04/2024 16.58.00	Kab. Gresik	Berawan
09/04/2024 17.31.00	Kab. Tuban	Berawan
09/04/2024 17.49.00	Kab. Tuban	Berawan
09/04/2024 17.52.00	Kota Pasuruan	Berawan
09/04/2024 18.03.00	Kab. Bondowoso	Berawan
09/04/2024 18.07.00	Kab. Probolinggo	Berawan
09/04/2024 18.08.00	Kota Madiun	Berawan
09/04/2024 18.55.00	Kab. Bondowoso	Berawan
09/04/2024 19.01.00	Kab. Madiun	Berawan - Hujan Ringan
09/04/2024 19.16.00	Kab. Pamekasan	Berawan
09/04/2024 19.55.00	Kab. Magetan	Berawan
09/04/2024 20.31.00	Kab. Nganjuk	Berawan
09/04/2024 20.35.00	Kab. Bangkalan	Cerah Berawan
09/04/2024 20.44.00	Kaab. Pacitan	Hujan Ringan - Sedang
09/04/2024 20.55.00	Kab. Probolinggo	Berawan
09/04/2024 21.38.00	Kab. Ponorogo	Cerah Berawan
09/04/2024 21.42.00	Kab. Ngawi	Cerah Berawan
09/04/2024 21.43.00	Kab. Trenggalek	Cerah Berawan
09/04/2024 22.03.00	Kab. Nganjuk	Berawan
09/04/2024 22.19.00	Kab. Tuban	Cerah
09/04/2024 22.25.00	Kota Probolinggo	Berawan
09/04/2024 22.52.00	Kota Kediri	Cerah
09/04/2024 23.00.00	Kab. Ponorogo	Cerah
09/04/2024 23.04.00	Kab. Kediri	Cerah Berawan
10/04/2024 00.00.00	Kab. Trenggalek	Cerah Berawan
10/04/2024 00.00.00	Kab. Bondowoso	Berawan

10/04/2024 01.35.00	Kab. Situbondo	Berawan
10/04/2024 02.00.00	Kota Pasuruan	Berawan
10/04/2024 02.26.00	Kab. Sidoarjo	Berawan
10/04/2024 06.05.00	Kab. Banyuwangi	Cerah
10/04/2024 02.12.00	Kab. Probolinggo	Berawan
10/04/2024 02.15.00	Kab. Bondowoso	Cerah Berawan
10/04/2024 06.17.00	Kab. Sidoarjo	Cerah
10/04/2024 06.25.00	Kab. Malang	Cerah Berawan
10/04/2024 07.00.00	Kab. Bojonegoro	Berawan
10/04/2024 07.00.00	Kota Batu	Cerah Berawan
10/04/2024 07.00.00	Kab. Madiun	Cerah

Sidoarjo, 10 April 2024  
BPBD Prov. Jawa Timur  
Manager



**DINO ANDALANANTO, S.Kom**  
NIPTTPK. 208-03061985-012019-1875

Operator,

1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>ARI HERLAMBA</u></b> NIPTTPK. 208-01091987-122023-1944
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DWI SUKMAWAN STYANING BUDIMAN</b>
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HERLAMBA MAHMUDZAH JAYA</b>