



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Letjen S. Parman No. 55 Waru, Telp. (031) 8550222; Fax. (031) 8550101
WARU – SIDOARJO

Sidoarjo, 13 Januari 2022

Nomor : 360/070 /208.1/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Harian Bencana

Kepada
Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur

Di **SURABAYA**

Bersama ini disampaikan dengan hormat **Laporan Harian** PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Jawa Timur kejadian bencana pada Tanggal 12 Januari – 13 Januari 2022 pukul 07.00 WIB, berdasarkan pantauan petugas piket dan laporan dari BPBD Kabupaten / Kota se Jawa Timur sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

An. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris,
u.b.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KEMAL FARUK, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19671018 199803 1 008

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bp. Kepala BNPB di Jakarta
2. Bp. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
3. Bp. Wakil Gubernur Jawa Timur
4. Bp. Sekretaris Daerah Prov. Jatim selaku Kepala ex officio BPBD Prov. Jatim
5. Bp. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim
-



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Letjen. S. Parman No. 55 Waru, Telp. (031) 8550222; Fax. (031) 8550101
SIDOARJO – 61256

LAPORAN HARIAN PUSDALOPS

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di wilayah Jawa Timur yang terjadi pada **Rabu – Kamis, 12 - 13 Januari 2022, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Informasi yang diperoleh PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

I. Kejadian Bencana

1. Kabupaten : Nganjuk Kabupaten
/ Kota

Waktu : 2022-01-11 18:00:00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : **Kec. Nganjuk**

1. Jl. Dermojoyo
2. Jl. Imam Bonjol
3. Jl. Veteran
4. Jl. Mastrip
5. Jl. Diponegoro
6. Jl. M.D.I Panjaitan
7. Jl. Dr. Soetomo (RSUD Kab. Nganjuk)
8. Jl. Gubernur Suryo
9. Jl. Jaksa Agung Suprpto
10. Jl. Supriyadi
11. Jl. W.R Supratman
12. Kel. Kartoharjo Pasar Wage (+)
13. Kel. Cangkringan (+)
14. Kel. Payaman (+)
15. Kel. Ganungkidul (+)
16. Link. Jarakan Kel. Kramat (+)

Kec. Gondang

Dsn. Balonggelagah, Ds. Campur

Kec. Pace (+)

Ds. Banaran

Kec. Bagor (+)

Dsn. Sekarputih, Ds. Sekarputih

Kec. Sukomoro (+)

Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro

Koordinat : -7.611422,111.904556

Cuaca : Hujan Intensitas Sedang

Kronologi : Pada hari Selasa (11/01) pukul 14.12 - 18.00 WIB terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kab. Nganjuk yang mengakibatkan genangan di beberapa titik jalan di Kec. Nganjuk dan meluapnya sungai Ngluyu yang berimbas di Kec. Gondang.

Dampak :

Kec. Nganjuk

1. Jl. Dermojoyo
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
2. Jl. Imam Bonjol
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
3. Jl. Veteran

- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 4. Jl. Mastrip
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 5. Jl. Diponegoro
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 6. Jl. M.D.I Panjaitan
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 7. Jl. Dr. Soetomo (RSUD Kab. Nganjuk)
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 8. Jl. Gubernur Suryo
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 9. Jl. Jaksa Agung Suprpto
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 10. Jl. Supriyadi
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- 11. Jl. W.R Supratman
- Ketinggian genangan air ± 15 - 30 cm
- Fasum tergenang : 5 Unit

Kec. Gondang

- Dsn. Balonggelagah, Ds. Campur
- Ketinggian genangan air ± 15 - 20 cm
 - Lahan pertanian tergenang : (Masih dalam pendataan)

#Update Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 10.20 WIB

Perkembangan :

- Pada hari Selasa (11/01) pukul 14.12 - 18.00 WIB terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kab. Nganjuk yang mengakibatkan genangan di beberapa titik jalan di Kec. Nganjuk dan meluapnya sungai Ngluyu yang berimbas di Kec. Gondang.
- Kondisi cuaca saat ini : Berawan
- Kondisi genangan air di beberapa kecamatan mulai mengalami tren penurunan, diantaranya :
- a. Ds. Sekarputih, Kec. Bagor **SURUT**
- b. Dsn. Balonggelagah, Ds. Campur, Kec. Gondang **SURUT**
- c. Ds. Banaran, Kec. Pace **SURUT**
- d. Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro **SURUT**

Dampak :

Kec. Nganjuk

1. Jl. Dermojoyo
- Ketinggian genangan air **SURUT**
2. Jl. Imam Bonjol
- Ketinggian genangan air **SURUT**
3. Jl. Veteran
- Ketinggian genangan air **SURUT**
4. Jl. Mastrip
- Ketinggian genangan air **SURUT**
5. Jl. Diponegoro
- Ketinggian genangan air **SURUT**
6. Jl. M.D.I Panjaitan
- Ketinggian genangan air **SURUT**
7. Jl. Dr. Soetomo (RSUD Kab. Nganjuk)
- Ketinggian genangan air **SURUT**
8. Jl. Gubernur Suryo
- Ketinggian genangan air **SURUT**
9. Jl. Jaksa Agung Suprpto
- Ketinggian genangan air **SURUT**
10. Jl. Supriyadi
- Ketinggian genangan air **SURUT**
11. Jl. W.R Supratman
- Ketinggian genangan air **SURUT**

12. Kel. Kartoharjo Pasar Wage
- Ketinggian genangan air $\pm 10 - 15$ cm pada jalan raya (-)
13. Kel. Cangkringan
- Ketinggian genangan air SURUT
14. Kel. Payaman
- Ketinggian genangan air ± 10 cm pada jalan raya sepanjang 10 m (-)
15. Kel. Ganungkidul
- Ketinggian genangan air SURUT
16. Link. Jarakan Kel. Kramat
- Ketinggian genangan air SURUT
17. Jl. W. Monginsidi (+)
- Ketinggian genangan air ± 20 cm
18. Jl. prof. Moch. Yamin (+)
- Ketinggian genangan air ± 15 cm
19. Perumnas Pondok Kencana RT 6 RW 7, Blok U 8, Blok V 8, 7 & 3 (+)
- Ketinggian genangan air ± 20 cm

Kec. Gondang

Dsn. Balonggelagah, Ds. Campur SURUT

Kec. Pace

Ds. Banaran SURUT

Kec. Bagor

Dsn. Sekarputih, Ds. Sekarputih SURUT

Kec. Sukomoro

Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro SURUT

Kec. Tanjunganom (+)

Ds. Kedungombo, Jl. Kapten Kasihin

- Ketinggian genangan air ± 15 (+)

Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan :

Kec. Nganjuk

1. Jl. Dermojoyo
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
2. Jl. Imam Bonjol
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
3. Jl. Veteran
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
4. Jl. Mastrip
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
5. Jl. Diponegoro
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
6. Jl. M.D.I Panjaitan
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
7. Jl. Dr. Soetomo (RSUD Kab. Nganjuk)
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
8. Jl. Gubernur Suryo
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
9. Jl. Jaksa Agung Suprpto
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
10. Jl. Supriyadi
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm
11. Jl. W.R Supratman
- Ketinggian genangan air $\pm 15 - 30$ cm

- 12. Kel. Kartoharjo Pasar Wage
 - Ketinggian genangan air \pm 15 - 30 cm pada jalan raya
- 13. Kel. Cangkringan
 - Ketinggian genangan air \pm 15 - 30 cm pada jalan raya
- 14. Kel. Payaman
 - Ketinggian genangan air \pm 20 - 30 cm pada jalan raya sepanjang 300 m
- 15. Kel. Ganungkidul
 - Ketinggian genangan air \pm 30 cm pada jalan raya
- 16. Link. Jarakan Kel. Kramat
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 30 cm

Kec. Gondang

- Dsn. Balonggelagah, Ds. Campur
 - Ketinggian genangan air \pm 15 - 20 cm SURUT
 - Lahan pertanian tergenang : (Masih dalam pendataan)

Kec. Pace

- Ds. Banaran
 - (Masih dalam proses assessment)

Kec. Bagor

- Dsn. Sekarputih, Ds. Sekarputih
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm SURUT

Kec. Sukomoro

- Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro
 - Ketinggian genangan air \pm 20 - 25 cm pada jalan raya

- Kerugian : -
- Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Nganjuk melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Nganjuk berkoordinasi dengan Perangkat Desa setempat.
- TRC PB BPBD Kab. Nganjuk melakukan monitoring ketinggian genangan air.
- Sumber : Pusdalops BPBD Kab. Nganjuk

-
- 2. Kabupaten / Kota : Pasuruan Kabupaten
 - Waktu : 2022-01-10 19:00:00
 - Tipe Kejadian : Banjir
 - Lokasi :
 - 1. Kec. Bangil**
 - a) Dsn. Satak, Kel. Kalianyar
 - b) Kel. Tambakan
 - c) Kel. Kalirejo
 - 2. Kec. Gondang Wetan**
 - a) Dsn. Triwung, Ds. Sekar Putih
 - b) Dsn. Bendo, Ds. Sekar Putih
 - c) Dsn. Sangrahan, Ds. Sekar Putih
 - 3. Kec. Kraton**
 - a) Dsn. Bulu Lor, Ds. Tambakrejo
 - b) Dsn. Bulu Kidul, Ds. Tambakrejo
 - c) Dsn. Bato'an
 - d) Ds. Bendungan
 - e) Ds. Pulokerto
 - Koordinat : -7.571636,112.771355
 - Cuaca : Hujan Ringan

Kronologi : Senin, 10/01/2021 Pkl. 15.00 - 19.00 WIB terjadi hujan lebat di wilayah hulu meliputi Kec. Prigen, Kec. Pandaan, Kec. Bangil, Kec. Tosari, Kec. Puspo, Kec. Lumbang. Kec. Purwosari dan Kec. Purwodadi yang menyebabkan meluapnya Sungai Petung yang berdampak di Kec. Gondang Wetang, Sungai Kedung Larangan yang berdampak di Kec. Bangil dan Sungai Welang yang berdampak di Kec. Kraton

#UPDATE 12 JANUARI 2021, PKL. 10.00 WIB :

Perkembangan :

- Senin 10/01/2022 Pkl. 15.00 - 19.00 WIB terjadi hujan lebat di wilayah hulu meliputi Kec. Prigen, Kec. Pandaan, Kec. Bangil, Kec. Tosari, Kec. Puspo, Kec. Lumbang. Kec. Purwosari dan Kec. Purwodadi yang menyebabkan meluapnya Sungai Petung yang berdampak di Kec. Gondang Wetang, Sungai Kedung Larangan yang berdampak di Kec. Bangil dan Sungai Welang yang berdampak di Kec. Kraton
- Cuaca saat ini : Berawan
- Kondisi genangan telah SURUT pada pukul 08.00 WIB

Dampak :

1. Kec. Bangil
 - a) Dsn. Satak, Kel. Kalianyar
 - Ketinggian genangan SURUT
 - b) Kel. Tambakan
 - Ketinggian genangan SURUT
 - c) Kel. Kalirejo
 - Ketinggian genangan SURUT
 2. Kec. Gondang Wetan
 - a) Dsn. Triwung, Ds. Sekar Putih
 - Ketinggian genangan SURUT
 - b) Dsn. Bendo, Ds. Sekar Putih
 - Ketinggian genangan SURUT
 - c) Dsn. Sangrahan, Ds. Sekar Putih
 - Ketinggian genangan SURUT
 3. Kec. Kraton
 - a) Dsn. Bulu Lor, Ds. Tambakrejo
 - Ketinggian genangan SURUT
 - Jumlah terdampak : 230 kk
 - b) Dsn. Bulu Kidul, Ds. Tambakrejo
 - Ketinggian genangan SURUT
 - c) Dsn. Bato'an
 - Ketinggian genangan SURUT
 - Jumlah terdampak : 138 kk
 - d) Ds. Bendungan
 - Ketinggian genangan SURUT
 - e) Ds. Pulokerto
 - Ketinggian genangan SURUT
- Jembatan Sungai Kecil di Dsn. Bato'an (Depan rumah Pak Kades Tambakrejo) ambrol

Total Terdampak :

- KK terdampak : 368 KK (masih dalam pendataan)
- Fasum (Jembatan Sungai Kecil di Dsn. Bato'an) : 1 unit

Meninggal : 0

Hilang : 0

Luka Berat : 0

Luka : 0

Ringan

Kerusakan : **1. Kec. Bangil**

- a) Dsn. Satak, Kel. Kalianyar
 - Ketinggian genangan air \pm 20 - 50 cm
- b) Kel. Tambakan
 - Ketinggian genangan air \pm 40 - 50 cm
- c) Kel. Kalirejo
 - Ketinggian genangan air \pm 40 - 50 cm

2. Kec. Gondang Wetan

- a) Dsn. Triwung, Ds. Sekar Putih
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm (tidak masuk rumah)
- b) Dsn. Bendo, Ds. Sekar Putih
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm (tidak masuk rumah)
- c) Dsn. Sangrahan, Ds. Sekar Putih
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 15 cm (tidak masuk rumah)

3. Kec. Kraton

- a) Dsn. Bulu Lor, Ds. Tambakrejo
 - Ketinggian genangan air \pm 40 - 70 cm
 - Jumlah terdampak : 230 kk
- b) Dsn. Bulu Kidul, Ds. Tambakrejo
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm
- c) Dsn. Bato'an
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm
 - Jumlah terdampak : 138 kk
- d) Ds. Bendungan
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm
- e) Ds. Pulokerto
 - Ketinggian genangan air \pm 10 - 20 cm
 - Jembatan Sungai Kecil di Dsn. Bato'an (Depan rumah Pak Kades Tambakrejo) ambrol
 - Pukul 00.17 WIB Jalan raya Nasional di tutup total dikarenakan tidak bisa di lalui kendaraan

Total Terdampak :

- KK terdampak : 368 KK (masih dalam pendataan)
- Fasum (Jembatan Sungai Kecil di Dsn. Bato'an) : 1 unit

Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Pasuruan melakukan assessment di lokasi kejadian.
 - Tim PB BPBD Kab. Pasuruan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat.
 - Tim PB BPBD Kab. Pasuruan melakukan pemantauan ketinggian debit air.

Sumber : Agen Bencana Jatim

-
- 3. Kabupaten : Jember Kabupaten
 - / Kota
 - Waktu : 2022-01-09 15:00:00
 - Tipe : Banjir
 - Kejadian
 - Lokasi : Kec. Kaliwates
 - 1. Kel. Kaliwates
 - a) RW 01 , RW 07, RW 08 & RW 18
 - 2. Kel. Sempusari
 - a) RW 02 (RT 04, RT 01, RT 02, RT 03)
 - b) Mangli resident, RT 03 / RW 19
 - 3. Kel. Mangli
 - a) Perum. Bumi Permai, RW 15
 - b) Perum. Bumi Permai, RW 13
 - c) Karangmluwo
 - d) Wonosari

e) Krajan RT 02 RW 11

Kec. Rambipuji

1. Ds. Rambipuji

2. Dsn. Krajan RT 01 / RW 11, Ds. Gugut

Koordinat : -7.746390,112.908539

Cuaca : Berawan

Kronologi : - Pada hari Minggu, 09 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB, Terjadi hujan lebat yang menyebabkan beberapa rumah warga tergenang dengan ketinggian \pm 1 meter.
- Pukul 17.00 WIB, debit air mulai surut dan warga mulai membersihkan sisa air dan lumpur yang ada di dalam rumah.

#Update 12 Januari 2022 Pukul 11.35 WIB :

Perkembangan :

- Pada hari Minggu, 09 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB, Terjadi hujan lebat yang menyebabkan beberapa rumah warga tergenang dengan ketinggian \pm 1 meter.
- Kondisi genangan pada saat ini SURUT TOTAL
- Dilakukan giat kerja bakti pembersihan material lumpur, dan pemantauan oleh dinas dinas terkait untuk pemulihan pasca bencana di lokasi terdampak
- Cuaca terpantau : Cerah Berawan
- \pm 40 personil (BPBD dan Relawan) tersebar di berbagai lokasi kejadian untuk melakukan pembersihan rumah dan fasum yang terdampak.
- Pemulihan penanganan pembersihan material lumpur untuk Akses jalan, mencapai 70 %

Dampak :

Kec. Kaliwates

1. Kel Kaliwates

a) RW 01 , RW 07, RW 08 & RW 18

- Rumah terdampak : 58 unit (232 jiwa)

- Kelompok rentan : 8 balita, 3 lansia

- Fasum : 1 Musholla

2. Kel. Sempusari

a) RW 02 (RT 01, RT 02, RT 03 & RT 04)

- Rumah terdampak : 68 unit (284 Jiwa)

- Kelompok rentan : 2 balita, 10 lansia

- Tempat Usaha : 1 Unit (Warung)

b) Mangli Resident, RT 03 / RW 15

- Rumah terdampak : 15 unit (44 Jiwa)

- Kelompok rentan : 6 lansia (+)

- Jalan Paving tergerus : \pm 1m

- 2 KK 6 Jiwa mengungsi sementara di rumah saudaranya(Cluster Kerapu II Nom 23.

- 2 KK mengungsi di Musholla (+)

3. Kel. Mangli

a) Perum. Bumi Permai, RW 15

- Rumah terdampak : 146 unit (568 jiwa)

- Fasum :

Musholla Raudlatul Jannah : 1 unit

Paud Ulul Albab : 1 unit

- Akses Jalan Paving rusak

- Kelompok rentan : 40 balita, 22 lansia dan 7 ibu hamil (+)

- Rumah rusak sedang : 2 unit (+)

b) Perum. Bumi Permai, RW 13

- Rumah terdampak : 155 unit (536 Jiwa)

- Kelompok rentan : 45 balita, 57 lansia dan 1 ibu hamil. (+)

c) Karangmluwo

- Rumah terdampak : 6 unit (29 Jiwa)
- Tempat usaha : 1 unit (Penggilingan daging)
- d) Wonosari
- Rumah terdampak : 11 unit (42 Jiwa)
- Kelompok rentan : 8 balita, 2 lansia
- e) Krjaan RT 02 RW 11
- Rumah terdampak : 51 unit (156 Jiwa)
- Kelompok rentan : 11 balita, 18 lansia

Kec. Rambipuji

1. Ds. Rambipuji
 - Rumah terdampak : 40 unit (132 jiwa)
 - Fasum : 2 Musholla
2. Krajan RT 01 / RW 11, Ds. Gugut
 - Rumah terdampak : 10 unit (40 jiwa)
3. Krajan RT 01 / RW 15, Ds. Rambigundam
 - Rumah terdampak : 2 unit (8 jiwa)

TOTAL TERDAMPAK

- a. Rumah terdampak : 555 Unit (1891 Jiwa) (+)
- b. Kelompok rentan :
 - Balita : 115 jiwa (+)
 - Lansia : 123 jiwa
 - Ibu hamil : 8 jiwa
- c. Fasum : 5 unit
 - Ibadah (Musholla) : 4 unit
 - Paud : 1 unit
- d. Tempat Usaha : 2 unit
- e. Rumah Rusak Sedang : 1 unit
- f. Rumah Rusak Ringan : 9 unit

Meninggal : 2
 Hilang : 1
 Luka Berat : 0
 Luka Ringan : 0

Kerusakan : a. Rumah terdampak : 555 Unit (1891 Jiwa) (+)
 b. Kelompok rentan :

- Balita : 115 jiwa (+)
- Lansia : 123 jiwa
- Ibu hamil : 8 jiwa

 c. Fasum : 5 unit

- Ibadah (Musholla) : 4 unit
- Paud : 1 unit

 d. Tempat Usaha : 2 unit
 e. Rumah Rusak Sedang : 1 unit
 f. Rumah Rusak Ringan : 9 unit

Kerugian : -
 Upaya : -

- Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Jember berkoordinasi dengan perangkat desa setempat.
- Agen Bencana Prov. Jatim, TRC PB BPBD Kab. Jember, beserta perangkat desa setempat melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Jember beserta perangkat desa setempat melakukan pembersihan material lumpur.
- BPBD Kab. Jember menghimbau masyarakat lebih waspada terhadap cuaca ekstrim.
- BPBD Kab. Jember menghimbau dinas terkait untuk normalisasi sungai.
- BPBD Kab. Jember memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak.
- BPBD Kab. Jember mendirikan Dapur Umum Mandiri.
- BPBD Kab. Jember bersama Relawan dan msasyarakat setempat melakukan pencarian korban.

Senin, 10 Januari 2022 bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Prov. Jawa Timur berupa:

1. Beras 300 Kg
2. Paket Sembako 50 Paket
3. Mie instan 40 Karton
4. Minyak goreng 5Karton
5. Air Mineral 20 Karton
6. Air Mineral Milagros 50 Karton
7. Paket Lauk pauk 60 Paket
8. Abon Sapi 1 Karton
9. Biskuit bayi 10 Karton
10. Vitamin 1 Karton
11. Susu 10 Karton
12. Handuk 100 Pcs
13. Sabun mandi 5 Karton
14. Sikat gigi 5 Karton
15. Pasta gigi 5 Karton
16. Shampo 2 Karton
17. Detergen 10 Karton
18. Minyak Kayu Putih 1 Karton
19. Paket kebersihan 20 Paket
20. Selimut 100 Pcs
21. Popok Bayi 20 Karton
22. Kids Ware 10 Paket
23. Pakaian dalam Dewasa 2 Karton

Unsur yang terlibat :

- Bupati / Wakil Bupati
- Forkopimda Kab. Jember
- BPBD Kab. Jember
- TNI
- Polri
- Pemerintah Desa Setempat
- Relawan
- Warga

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Jember

4. Kabupaten : Pasuruan Kabupaten / Kota

Waktu : 2022-01-09 13:00:00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi

- a. Kec. Winongan
 - Dsn. karangsono, Ds. Winongan lor
 - Dsn. Tokwiro, Ds. Winongan lor
 - Dsn. Bandaran lor, Ds. Bandaran
 - Dsn. Bandaran kidul, Ds. Bandaran
 - Dsn. Ledok, Ds. Prodo
 - Dsn. Jetis, Ds. Prodo
- b. Kec. Gempol
 - Dsn. Legok, Ds. Legok
- c. Kec. Grati
 - Dsn. Adirogo, Ds. Kedawung Kulon
 - Dsn. Kebrukan, Ds. Kedawung Kulon
 - Dsn. Kajar Kuning, Ds. Kedawung Wetan
 - Dsn. Krawan, Ds. Kedawung Wetan

- d. Kec. Rejoso
- Dsn. Toyaning, Ds. Toyaning
 - Dsn. Turi, Ds. Toyaning
 - Dsn. Krajan, Ds. Kedungbako
 - Dsn. Sadeng, Ds. Sadengrejo
 - Dsn. Krandon, Ds. Rejoso Kidul

- e. Kec. Beji
- Dsn. Kedungringin Tengah, Ds. Kedungringin
 - Dsn. Balongrejo, Ds. Kedungringin
 - Dsn. Kedungringin Lor, Ds. Kedungringin
 - Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungboto
 - Dsn. Kedungringin Selatan, Ds. Kedungringin
 - Dsn. Guyangan, Ds. Kedungringin
 - Dsn. Minggir, Ds. Kedungboto

Koordinat : -7.746390,112.908539

Cuaca : Hujan Ringan

Kronologi : Pada hari Minggu, 9 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB hingga 14.30, Terjadi hujan lebat yang mengakibatkan Sungai DAS Rejoso meluap ke pemukiman warga.

#UPDATE 12 JANUARI 2022 PUKUL 15.55 WIB :

Perkembangan :

- Pada hari Minggu, 9 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB hingga 14.30, Terjadi hujan lebat yang mengakibatkan Sungai DAS Rejoso meluap ke pemukiman warga.
- Trend ketinggian air saat ini mengalami penurunan.
- Cuaca Saat ini **Cerah Berawan**
- Saat ini genangan di Kec. Winongan sudah **SURUT TOTAL**

Dampak :

Kec. Winongan

- a. Dsn. Karangsono, Ds. Winongan lor, Kec. Winongan
- Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
 - Rumah terdampak : 20 rumah
 - Jiwa terdampak : 20 KK / ± 75 orang

- b. Dsn. Tokwiro, Ds. Winongan lor, Kec. Winongan
- Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
 - Rumah terdampak : 10 rumah
 - Jiwa terdampak : 10 KK / ± 25 orang

- c. Dsn. Bandaran lor, Ds. Bandaran, Kec. Winongan
- Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
 - Rumah terdampak : 15 rumah
 - Jiwa terdampak : 15 KK / ± 65 orang

- d. Dsn. Bandaran kidul, Ds. Bandaran, Kec. Winongan
- Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
 - Rumah terdampak : 30 rumah
 - Jiwa terdampak : 30 KK / ± 85 orang

- e. Dsn. Ledok, Ds. Prodo, Kec. Winongan
- Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
 - Rumah terdampak : 20 rumah
 - Jiwa terdampak : 20 KK / ± 55 orang

- f. Dsn. Jetis, Ds. Prodo, Kec. Winongan
- Ketinggian genangan air SURUT TOTAL

Kec. Gempol

- a. Dsn. Legok, Ds. Legok
 - Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
- b. Dsn. Tanjung Gg 1, Gg 2 & Gg 4 (+)
 - Ketinggian genangan air $\pm 5 - 30$ cm
- c. Dsn. Wonoayu (+)
 - Ketinggian genangan air $\pm 5 - 15$ cm

Kec. Grati

Rumah Rusak Ringan : 1 Unit

- a. Dsn. Adirogo, Ds. Kedawung Kulon
 - Ketinggian genangan air SURUT TOTAL
 - Warga terdampak : 100 KK
 - Rumah terdampak : 100 rumah

- b. Dsn. Kebrukan, Ds. Kedawung Kulon
 - Ketinggian genangan air : 10 - 20 cm
 - Warga terdampak : 270 KK

- c. Dsn. Kajar Kuning, Ds. Kedawung Wetan
 - Ketinggian genangan air SURUT TOTAL

- d. Dsn. Krawan, Ds. Kedawung Wetan
 - Ketinggian genangan air SURUT TOTAL

Kec. Rejoso

- a. Dsn. Toyaning, Ds. Toyaning
 - Ketinggian genangan air 30 - 100 cm
 - Warga terdampak : 200 KK

- b. Dsn. Turi, Ds. Toyaning
 - Ketinggian genangan air 20 - 80 cm
 - Warga terdampak : 150 KK

- c. Dsn. Krajan, Ds. Kedungbako
 - Ketinggian air : 10 - 20 cm
 - Warga terdampak : 12 KK

- d. Dsn. Sadeng, Ds. Sadengrejo
 - Ketinggian genangan air : 35 - 60 cm
 - Warga terdampak : 270 KK

- e. Dsn. Krandon, Ds. Rejoso Kidul
 - Ketinggian genangan air SURUT TOTAL

- f. Dsn. Bandaran, Ds. Jarangan
 - Ketinggian genangan air : 10 - 30 Cm
 - Warga Terdampak : 137 KK

- g. Dsn. Patuguran, Ds. Patuguran
 - Ketinggian genangan air : 20 - 50 Cm
 - Warga Terdampak : 400 KK

Kec. Beji

- a. Dsn. Kedungringin Tengah, Ds. Kedungringin
 - Ketinggian air : $\pm 20 - 30$ cm
 - Warga terdampak : 72 KK

- b. Dsn. Balongrejo, Ds. Kedungringin
 - Ketinggian air : $\pm 20 - 50$ cm
 - Warga terdampak : 150 KK

- c. Dsn. Kedungringin Lor, Ds. Kedungringin
 - Ketinggian air : $\pm 20 - 40$ cm (+)

- d. Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungboto
 - Ketinggian air : $\pm 30 - 40$ cm (+)

- e. Dsn. Kedungringin Selatan, Ds. Kedungringin
 - Ketinggian air : ± 20 - 30 cm
 - Warga terdampak : 50 KK
- f. Dsn. Guyangan, Ds. Kedungringin
 - Ketinggian air : ± 10 - 30 cm (+)
 - Warga terdampak : 15 KK
- g. Dsn. Minggir, Ds. Kedungboto
 - Ketinggian air SURUT TOTAL
 - Warga terdampak : 95 KK
- h. Dsn. Gresikan, Ds. Kedung Ringin (+)
 - Ketinggian air : 10 - 30 cm
 - Warga terdampak : 10 KK
- i. Dsn. Karanglo , Ds. Kedungboto (+)
 - Ketinggian air : ± 15 - 20
 - Warga terdampak : 22 KK
- j. Dsn. Gedang Klutuk , Ds. Kedungboto (+)
 - Ketinggian air : ± 30 - 40 cm
 - Warga terdampak : 15 KK

Meninggal : 0
 Hilang : 0
 Luka Berat : 0
 Luka Ringan : 0
 Kerusakan : - Rumah Terdampak : 195 rumah (dalam pendataan)
 - Rumah Rusak Ringan : 1 Unit
 - Jiwa Terdampak : 2.063 KK (+)
 Kerugian : -
 Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Pasuruan melakukan assessment di lokasi kejadian.
 - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Pasuruan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat.
 - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Pasuruan memantau ketinggian air
 Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Pasuruan

5. Kabupaten : Lumajang Kabupaten
 / Kota
 Waktu : 2021-12-04 15:00:00
 Tipe Kejadian : Gunungapi
 Lokasi : 1. Kec. Pronojiwo :
 - Ds. Pronojiwo
 - Ds. Oro-oro Ombo
 - Ds. Sumberurip
 - Dsn. Curah Kobokan, Ds. Supiturang
 2. Kec. Candipuro :
 - Dsn. Kamarkajang, Ds. Sumberwuluh
 - Ds. Sumbermujur
 Koordinat : -8.151761,112.902557
 Cuaca : Berawan - Hujan Ringan
 Kronologi : Pada hari Sabtu, 04 Desember 2021 pukul 15.00 WIB. Terjadi peningkatan Aktivitas Gunung Berapi Semeru Berupa Awan Panas Guguran.
 - Dihimbau menjahui daerah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Semeru
Tingkat Aktivitas :
 G. Semeru Level III (Siaga)
Pengungsi :
 Ds. Sumberwuluh : Dalam pendataan

UPDATE KESIMPULAN DAMPAK AWAN PANAS GUGURAN GUNUNG SEMERU per 12/01/2022 pukul 18.00 WIB

Perkembangan :

Korban :

Meninggal Dunia: **60 Jiwa**

Luka Berat : **4 Jiwa**

Luka Ringan : **Nihil**

Rawat Inap : **5 Jiwa (+)**

Wilayah terdampak : 2 Kecamatan, 6 Desa

Titik Pengungsian di Kab. Lumajang (377 titik), sbb :

1. Kecamatan Pronojiwo : **709 Jiwa (+)**
2. Kecamatan Candipuro : **2.966 Jiwa**
3. Kecamatan Pasirian : **315 Jiwa**
4. Kecamatan Lumajang : **52 Jiwa (-)**
5. Kecamatan Tempeh : **268 Jiwa**
6. Kecamatan Sukodono : **290 Jiwa**
7. Kecamatan Senduro : **42 Jiwa**
8. Kecamatan Sumpu : **280 Jiwa**
9. Kecamatan Padang : **7 Jiwa**
10. Kecamatan Tekung : **42 Jiwa**
11. Kecamatan Yosowilangun : **79 Jiwa**
12. Kecamatan Kunir : **133 Jiwa (-)**
13. Kecamatan Jatiroto : **42 Jiwa**
14. Kecamatan Rowokangkung : **91 Jiwa**
15. Kecamatan Randuagung : **62 Jiwa**
16. Kecamatan Ranuyoso : **4 Jiwa (+)**
17. Kecamatan Klakah : **18 Jiwa**
18. Kecamatan Gucialit : **20 Jiwa**
19. Kecamatan Pasrujambe : **259 Jiwa (-)**
20. Kecamatan Tempursari : **23 Jiwa**
21. Kecamatan Kedungjajang : **50 Jiwa**

Pengungsian di luar Kab. Lumajang (14 titik), sbb :

1. Tersebar Kab. Malang 8 titik **317 jiwa**
2. Tersebar Kab. Probolinggo 1 titik **11 jiwa**
3. Tersebar Kab. Blitar 1 titik **3 jiwa**
4. Tersebar Kab. Jember 3 titik **13 jiwa**
5. Tersebar Kab. Sukoharjo 1 titik **3 jiwa**

Total Pengungsi : 6.099 Jiwa (masih dalam pendataan) (-)

Dampak :

1. Rumah Terdampak : **1.027 Unit (Dalam Pendataan)**
 - a) Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro
 - Rumah Rusak Berat : **505 unit**
 - b) Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo
 - Rumah Rusak Ringan : **85 unit**
 - Rumah Rusak Berat : **437 unit**
2. Fasum Terdampak : **47 Unit**
 - Sarana Pendidikan : **25 Unit**
 - Sarana Ibadah : **19 Unit**
 - Sarana Kesehatan : **3 Unit* (+)**
 - Faskes (Polindes Supiturang Pronojiwo) : **1 Unit**
 - Infrastruktur (Jembatan Gladak Perak) : **8 Unit (+)**
 - Infrastruktur (Jalan) : **2.000 meter**
3. Hewan Ternak : **3.026 Ekor**
 - Sapi : **764 Ekor**
 - Kambing/Domba : **684 Ekor**
 - Unggas : **1.578 Ekor**
4. Pertanian dan Perkebunan : **851 Ha**

- Sektor Tanaman Padi : **375 Ha**
- Tanaman Jagung : **46 Ha**
- Ubi Kayu : **23 Ha**
- Tomat : **16 Ha**
- Cabe Besar : **110 Ha**
- Kubis : **11 Ha**
- Salak : **49 Ha**
- Kapulaga : **15 ha**
- Durian : **40 Ha**
- Tebu : **59 Ha**
- Kopi : **50 Ha**
- Cengkeh : **17 Ha**
- Kelapa : **40 Ha**

Unsur instansi yang terlibat : **1.187 Personil (+)**
 Potensi Relawan ± 75 organisasi : **741 Personil**

Meninggal : 60

Hilang : 0

Luka Berat : 4

Luka Ringan : 0

Kerusakan : 1. Rumah Terdampak : 1.027 Unit (Dalam Pendataan)
 2. Fasum Terdampak : 47 Unit (Dalam Pendataan)
 3. Hewan Ternak : 3.026 Ekor
 4. Pertanian dan Perkebunan : 851 Ha

Kerugian : -

Upaya : 1. Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Lumajang menuju lokasi untuk assesment dan melakukan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru
 2. Bapak Bupati Lumajang bersama Bapak Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur mengunjungi Balai Desa Sumberwuluh yang dijadikan titik lokasi pengungsian
 3. TRC BPBD Prov. Jatim Menuju Lokasi Kejadian
 4. BPBD Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 Tim :
 - Tim 1 menuju lokasi dari arah Malang
 - Tim 2 menuju lokasi dari arah Lumajang
 5. Personil BPBD Prov. Jatim : 25 personil
 6. BPBD Kab. Lumajang melakukan pantauan dan menyiagakan personil di lokasi
 7. BPBD Kab. Lumajang Berkoordinasi dengan perangkat desa setempat dan PPGA
 8. BPBD Kab. Lumajang Menghimbau warga agar tidak melakukan aktifitas di aliran DAS Mujur, Curah Kobokan dan DAS yang dimungkinkan dialiri guguran awan panas
 9. BPBD Kab. Lumajang Menghimbau warga agar tidak panik dan tetap memonitor perkembangan melalui WAG, Radio dan tetap mematuhi himbauan yang disampaikan PVMBG dan Pemerintah.
 10. Dinkes Prov. Jatim berkoordinasi dengan Dinkes Kab. Lumajang dan Kab. Malang untuk menyiagakan kebutuhan sesuai dengan Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi yang sudah dimiliki
 11. Dinkes Prov. Jatim memonitor kondisi fasilitas kesehatan primer dan sekunder
 12. Dinkes Prov. Jatim menyiagakan Puskesmas di Kab. Lumajang dan Kab. Malang
 13. Dinkes Prov. Jatim menyiapkan Tim RHA untuk melakukan Rapid Health Assesment atau Kaji Cepat Bidang Kesehatan untuk mengetahui kebutuhan bidang kesehatan yang dibutuhkan di lokasi bencana
 14. Dinkes Prov. Jatim menerjunkan Tim Komunikasi beserta perlengkapan komunikasi mobile untuk mendukung komunikasi bidang kesehatan
 15. Basarnas, Polda Jatim, PMI sudah di lokasi kejadian

16. Dinsos Provinsi Jawa Timur mendirikan layanan Dapur Umum di 2 lokasi yaitu di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo sebanyak 200 Paket Sembako (@100 Paket Sembako Per Kecamatan)
17. Pendirian Dapur Umum di Balai Desa Penanggal – PMI Lumajang, Sumberwuluh – Tagana Dinsos Lumajang dan Kecamatan Pronojiwo untuk wilayah Supiturang dan Oro-oro ombo
18. Posko bantuan utama berada di Pendopo Kabupaten Lumajang.
19. Bupati Lumajang menerbitkan SK Nomor : 188.45/526/427.12/2021 Tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas Dan Guguran Gunung Semeru.

Dinas Kesehatan & Pusat Krisis Kesehatan Prov. Jatim mengirim bantuan berupa :

1. Masker 10.000 pcs
2. Tenda 4x4 1 unit
3. Sepatu boot 1 lusin@12 pcs
4. Kacamata google 10 pcs
5. Sarung tangan karet 36 pasang

BPBD Prov. Jatim mengirim bantuan berupa :

1. Lauk pauk 60 paket
2. Tambah gizi 60 paket
3. Selimut 200 pcs
4. Family kids 20 paket
5. Kids ware 20 paket
6. Sembako 300 paket
7. Terpal 20 lembar
8. Kantong mayat 10 lembar
9. Pampers 50 pack
10. Masker kain 10.000 pcs
11. Masker medis 10.000 pcs
12. Masker KF 94 2000 pcs
13. Sandang 25 paket
14. Air 13 karton
15. Biskuit bayi 2 dus
16. Minyak telon 2 dus
17. Minyak kayu putih 1 dus
18. Antangin 2 dus
19. Pempres anak 4 dus
20. Pempers dewasa 3 dus
21. Sampo 1 dus besar
22. Sabun cuci 2 dus besar
23. Pasta+sikat gigi 1 dus besar
24. Sabun mandi 1 dus besar
25. Kacamata Google 50 pcs
26. Glangsing 1000 pcs
27. Sepatu boot 50 pasang
28. Sarung tangan 40 pcs
29. Hand Sanitizer Holly 8 jurigen
30. Hand Sanitizer botol 2 dus
31. Alkohol 10 jurigen
32. Kopi 2 dus
33. Paket sandang 25 paket
34. Beras 500 kg
35. Mie instan 50 dus

Minggu, 5 Desember 2021 :

1. Biskuit bayi mina 7 kardus @ 40 pack
2. Tea tong tji 1 kardus @ 50 pack
3. Marie regal 4 kardus @ 24 pack
4. Crispy 1 kardus @ 30 pack
5. Susu coklat kaleng frisan flag 2 kardus @ 40 kaleng

6. Bubur tim Promina 2 kardus @50 sacset
7. Marie regan 55 pack
8. Biscuit roma kelapa 1 kardus @24 pack
9. Pembalut wanita 2 kardus
10. Pampers anak 5 kardus
11. Kong guan 1 kardus @6 kaleng
12. Bubur sun 1 kardus @80 pack
13. Tikar gulung 1 koli @20 pcs
14. Minyak telon 1 kardus
15. Kantong mayat 100 pcs
16. Tikar 10 pcs
17. Kaca mata 100 pcs
18. Masker medis 1000 pcs
19. Sembako 400 paket

BPBD Prov. Jatim Membawa Peralatan :

1. Alkom 1 set
2. Sepatu Boot 5 pasang
3. Jas Hujan 5 pcs
4. Helm 5 pcs
5. Senter Polarion 1 set
6. Velbed 16 pcs
7. Sleeping Bag 16pcs
8. Trangia 1
9. Webing 1 roll besar
10. Prusik biru 1 roll
11. Head lamp 4 pcs
12. Latter man 1 pcs
13. Dry bag 1 pcs
14. GPS 1 unit
15. Genset 1 unit
16. Tenda pengungsi 2 paket
17. Tenda posko 1 paket
18. Perlengkapan radio
19. Kursi 10 buah
20. Meja 2 buah

Sabtu, 4 Desember 2021 :

1. Trail 2 unit
2. Chainsaw 2 unit
3. Tenda pengungsi 2 unit
4. Tenda posko 1 unit
5. Genset 1 unit
6. Light Tower 1 unit
7. Kursi 10 pcs
8. Meja 2 pcs
9. Velbed 10 pcs
10. Sleeping bag 10 psc
11. Police Line 4 rol
12. Cangkul 20 unit
13. Sekrop 10 unit
14. Kabel rol 2 rol
15. Jurigen @25L 5 pcs
16. Sepatu boot 18 pasang
17. Kacamata google 50 pcs
18. Toolkit 1 box
19. Helm 10 unit
20. Antena tower hidrolis 1 unit

Minggu, 5 Desember 2021 :

1. Tenda pengungsi 1 unit

2. Tenda posko 1 unit

Mobil Operasional BPBD Prov. Jatim :

1. Strada Orange
2. Truk serbaguna
3. D-max
4. Truk fuso
5. Motor trail 2unit

Personil BPBD Prov. Jatim : 25 personil

Unsur yang terlibat :

1. BPBD Prov. Jatim
2. Kemensos
3. Tagana Kab. Lumajang dan Tagana Kab. Probolinggo
4. Polri
5. Dinkes Jatim
6. TNI
7. BASARNAS
8. Laznas LMI
9. KODIM 821/Lumajang
10. Pos kesehatan Denkesyah 05.04.03 Malang
11. Dinkes Lumajang
12. Polres Lumajang
13. RAPI Kab. Lumajang
14. DU KORPS BRIMOB
15. BPBD Kab. Lumajang
16. BPBD Kab. Jember

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Lumajang

6. Kabupaten / Kota : Lamongan Kabupaten

Waktu : 2021-12-03 11:35:00

Tipe Kejadian : Banjir

Lokasi :

1. Kec. Kalitengah

- a. Desa Jelakcatur
- b. Desa Tiwet
- c. Desa Blajo
- d. Desa Gambuhan
- e. Desa Bojoasri
- f. Desa Somosari
- g. Desa Pucangtelu
- h. Desa Pucangro

2. Kec. Turi

- a. Desa Putat Kumpul
- b. Desa Kemlagi Lor
- c. Desa Pomahan Janggan
- d. Desa Bambang
- e. Desa Kepudibener

3. Kec. Glagah

- a. Ds. Soko
- b. Ds. Menganti
- c. Ds. Pasi
- d. Ds. Gempolpondowo
- e. Ds. Margoanyar

4. Kec. Deket

- a. Ds. Laladan
- b. Ds. Sidomulyo
- c. Ds. Weduni

5. Kec. Karangbinangun

- a. Ds. Somowinangun
- b. Ds. Waruk
- c. Ds. Karanganom
- d. Ds. Ketapang Telu
- e. Ds. Sukorejo

Koordinat : -7.021288,112.323692

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Curah hujan yang tinggi pada hari Jum'at, 03 Desember 2021, pkl. 11.35 WIB mengakibatkan debit air meningkat sehingga menyebabkan di Sungai Bengawan Njero meluap dan menggenangi 2 (dua) Kecamatan di Kab. Lamongan.

#UPDATE 12 JANUARI 2022 PKL. 10.30 WIB

Perkembangan :

Dampak :

1. Kec. Kalitengah

- a. Ds. Jelakcatur
 - JPD tergenang ± 25 - 32 cm (-)
- b. Ds. Tiwet
 - JPD tergenang ± 35 - 41 cm (-)
- c. Ds. Blajo
 - JPD tergenang ± 15 - 18 cm (-)
- d. Ds. Gambuhan
 - JPD tergenang ± 15 - 22 cm (-)
- e. Ds. Bojoasri
 - JPD tergenang ± 25 - 29 cm (-)
- f. Ds. Somosari
 - JPD tergenang ± 15 - 18 cm (-)
- g. Ds. Pucangtelu
 - JPD tergenang ± 5 - 7 cm (-)
- h. Ds. Pucangro
 - JPD tergenang ± 5 - 7 cm (-)

2. Kec. Turi

- a. Ds. Putat Kumpul
 - JPD tergenang ± 30 - 36 cm (-)
- b. Ds. Kemlagi Lor
 - JPD tergenang ± 35 - 42 cm (-)
- c. Ds. Pomahan Janggan
 - JPD tergenang ± 15 - 17 cm (-)
- d. Ds. Bambang
 - Ketinggian air ± 10 - 15 cm (-)
- e. Ds. Kepudibener
 - Ketinggian air ± 10 - 15 cm (-)

3. Kec. Glagah

- a. Ds. Soko
 - JPD tergenang ± 15 - 20 cm (-)
- b. Ds. Menganti
 - JPD tergenang ± 10 - 13 cm (-)
- c. Ds. Pasi
 - JPD tergenang ± 10 - 13 cm (-)
- d. Ds. Gempolpondowo
 - Ketinggian air ± 5 - 7 cm (-)
- e. Ds. Margoanyar
 - Ketinggian air ± 5 - 7 cm (-)

4. Kec. Deket

- a. Ds. Laladan
 - JPD tergenang ± 10 - 13 cm (-)

- b. Ds. Sidomulyo
- JPD tergenang ± 25 - 29 cm (-)
- c. Ds. Weduni
- JPD tergenang ± 10 - 16 cm (-)

5. Kec. Karangbinangun

- a. Ds. Somowinangun
- JPD tergenang ± 20 - 23 cm (-)
- b. Ds. Waruk
- JPD tergenang ± 15 - 18 cm (-)
- c. Ds. Karangnom
- JPD tergenang ± 15 - 19 cm (-)
- d. Ds. Ketapang Telu
- JPD tergenang ± 10 - 16 cm (-)
- e. Ds. Sukorejo
- JPD tergenang ± 5 - 11 cm (-)

Meninggal	: 0
Hilang	: 0
Luka Berat	: 0
Luka Ringan	: 0
Kerusakan	: - JPD Tergenang - Tanggul jebol : 1 Unit
Kerugian	: -
Upaya	: - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB Kab. Lamongan melakukan assessment di lokasi kejadian. - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB Kab. Lamongan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. - TRC PB Kab. Lamongan melakukan pemantauan ketinggian genangan air di lokasi kejadian.
Sumber	: Agen Bencana Jatim Kab. Lamongan

II. Kejadian Lain – Lain

1. Kabupaten / : Malang Kabupaten
Kota
Waktu : 2022-01-13 02:16:00
Tipe : Gempa Bumi
Kejadian
Lokasi : (165 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:8 Km
Koordinat : -9.620000,112.730003
Cuaca : Cerah Berawan
Kronologi : Info Gempa Mag:3.2 , 13-Jan-22 02:16:05 WIB, Lok:9.62 LS,112.73 BT (165 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:8 Km ::BMKG-PGR VII
Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan : -
Kerugian : -
Upaya : Menyebarkan informasi melalui media yang ada.
Sumber : BMKG-PGR VII

2. Kabupaten / : Magetan Kabupaten
Kota

Waktu : 2022-01-13 00:20:00
Tipe : Angin Kencang
Kejadian
Lokasi : Jln. Raya Carikan, Ds. Carikan, Kec. Bendo
Koordinat : -8.289294,111.697411
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : Pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 23.00 - 00.30 WIB terjadi Hujan Sedang - Lebat disertai Angin Kencang selama ± 3 jam sehingga pada hari Kamis 13 Januari pukul 00.20 WIB mengakibatkan dahan pohon berjenis Johar patah dengan diameter ± 40 cm dan menutup seluruh akses Jalan Raya Carikan, dikarenakan lokasi kejadian kurangnya lampu penenrangan jalan mengakibatkan salah satu pengguna jalan menabrak dahan pohon yang patah dan mengalami luka ringan (Korban melakukan perawatan mandiri di rumah).

Kondisi saat ini :

- Penanganan dahan pohon patah selesai pukul 00.55 WIB
- Akses Jalan Raya Carikan sudah dapat di lalui pukul 01.00 WIB

Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 1
Kerusakan : Dahan Pohon patah : 1 unit berdiameter ± 40 cm
Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Magetan melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Magetan melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang di lokasi kejadian.
Sumber : Pusdalops Kab. Magetan

3. Kabupaten / Kota : Trenggalek Kabupaten
Waktu : 2022-01-12 15:30:00
Tipe Kejadian : Banjir
Lokasi : - Dsn. Tirto dan Dsn. Gandu Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo.
- Dsn. Gendingan, Ds. Prigi, Kec. Watulimo.
- Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo.
Koordinat : -8.331334,111.652946
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : pada hari Rabu, 12 Januari 2022, mulai pkl. 14.00 – 17.00 WIB, terjadi Hujan Ringan - Sedang sehingga pada pkl. 15.30 WIB Sungai Tirto meluap karena tidak mampu menampung debit air yang terus bertambah.
Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan : - Dsn. Tirto dan Dsn. Gandu Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo.
Persawahan terendam : ± 30 Ha.
- RT1,2&3, Dsn. Gendingan, Ds. Prigi, Kec. Watulimo.
Jalan tergenang : ± 20 cm.
- Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo.
Jalan tergenang : ± 20 cm.
Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Trenggalek melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Trenggalek koordinasi dengan Perangkat Desa setempat.
- Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Trenggalek melakukan pemantauan debit genangan.

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Trenggalek

4. Kabupaten / : Trenggalek Kabupaten
Kota
Waktu : 2022-01-12 15:30:00
Tipe : Tanah Longsor
Kejadian
Lokasi : RT 14 RW 04, Ds. Watuagung, Kec. Watulimo.
Koordinat : -8.331072,111.617668
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : pada hari Rabu, 12 Januari 2022, mulai pkl. 14.00 – 17.00 WIB, terjadi Hujan Ringan - Sedang sehingga pada pkl. 15.30 WIB mengakibatkan Tanah Longsor yang menimpa rumah Bapak Sumani RT 14 RW 04 Ds. Watuagung.

Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan : - Rumah rusak ringan : 1 unit
Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Trenggalek melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Trenggalek koordinasi dengan Perangkat Desa setempat.
- TRC PB BPBD Kab. Trenggalek dan warga setempat melakukan giat pembersihan material longsor pada besok pagi.

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Trenggalek

5. Kabupaten / : Mojokerto Kabupaten
Kota
Waktu : 2022-01-12 14:40:00
Tipe : Angin Kencang
Kejadian
Lokasi : Utara Simpang Empat Kupang Jetis, Ds. Jetis, Kec. Jetis
Koordinat : -7.415082,112.462601
Cuaca : Hujan Sedang
Kronologi : Pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 14.40 WIB terjadi Hujan Sedang disertai Angin Kencang di Wilayah Kab. Mojokerto sehingga mengakibatkan pohon tumbang berjenis Jati diameter 40 cm.

Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan : - Pohon tumbang : 1 unit
Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Mojokerto melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Mojokerto melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang di lokasi kejadian

Unsur yang terlibat :

- Agen Bencana Jatim
- BPBD Kab. Mojokerto
- Koramil setempat
- Polsek setempat
- Warga setempat

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Mojokerto

6. Kabupaten / Kota : Batu Kota
Waktu : 2022-01-12 13:20:00
Tipe Kejadian : Tanah Longsor
Lokasi : Jl. Terusan Candi Mendut No. 36 B, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Koordinat : -7.941251,112.626190
Cuaca : Berawan
Kronologi : Pada hari Rabu 12 Januari 2022 pada pukul 10.30 WIB terjadi Tanah Longsor yang diakibatkan oleh derasnya aliran Sungai Kali Lahar sehingga mengakibatkan beberapa bangunan rusak
Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan : - Tempat usaha rusak ringan : 1 unit
- Fasum (Mushola) rusak sedang : 1 unit
- Gudang rusak ringan : 1 unit
- Plengsengan longsor : P ± 35 m dan T ± 4 m
Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kota Batu melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kota Batu berkoordinasi dengan perangkat desa setempat
Sumber : PUSDALOPS BPBD Kota Batu

7. Kabupaten / Kota : Sumenep Kabupaten
Waktu : 2022-01-12 10:10:00
Tipe Kejadian : Angin Kencang
Lokasi : Jl. Raya Lenteng, Kec. Saronggi
Koordinat : -7.071500,113.802513
Cuaca : Berawan
Kronologi : Pada hari Rabu 12 Januari 2022 pada pukul 10.10 WIB terjadi Angin Kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang berjenis asam diameter 30 cm.
Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka : 0

Ringan
Kerusakan : - Pohon Tumbang : 1 unit
Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Sumenep melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Sumenep melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang di lokasi kejadian
Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Sumenep

8. Kabupaten / Kota : Bangkalan Kabupaten
Waktu : 2022-01-12 10:10:00
Tipe : Angin Kencang
Kejadian
Lokasi : Ds. Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan
Koordinat : -7.058200,112.753059
Cuaca : Hujan Sedang
Kronologi : Pada hari Rabu 12 Januari 2022 pada pukul 10.10 WIB terjadi Hujan Sedang selama ± 1 jam disertai Angin Kencang sesaat, mengakibatkan 1 (satu) pohon tumbang menimpa kabel Telkom.
Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka : 0
Ringan
Kerusakan : - Pohon Tumbang : 1 unit
- Kabel Telkom Putus
Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Bangkalan melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Bangkalan melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang di lokasi kejadian
Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Bangkalan

9. Kabupaten / Kota : Bondowoso Kabupaten
Waktu : 2022-01-12 10:00:00
Tipe : Angin Kencang
Kejadian
Lokasi : RT 15 / RW 7, Ds. Botolinggo, Kec. Botolinggo, Kab. Bondowoso
Koordinat : -7.862710,113.954803
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : Pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 10.00 WIB terjadi Angin Kencang di Wilayah RT 15 / RW 7 Ds. Botolinggo, Kec. Botolinggo, Kab. Bondowoso yang mengakibatkan 1 rumah di bagian dapur roboh.
Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka : 0
Ringan
Kerusakan : - Rumah rusak sedang : 1 unit
Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Bondowoso melakukan assessment di lokasi kejadian.

- TRC PB BPBD Kab. Bondowoso berkoordinasi dengan perangkat desa setempat

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Bondowoso

10. Kabupaten / : Ponorogo Kabupaten
Kota

Waktu : 2022-01-12 00:29:35

Tipe : Angin Kencang

Kejadian

Lokasi : RT.02 RW.01 Dkh. Bakalan, Ds. Gundik, Kec. Slahung

Koordinat : -7.985686,111.427834

Cuaca : Hujan Sedang

Kronologi : Pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 14.00 WIB di Kec. Slahung terjadi hujan intensitas ringan - sedang disertai angin kencang. Menyebabkan sebuah pohon asem tumbang menimpa bangunan rumah Bapak Nursalin.

Meninggal : 0

Hilang : 0

Luka Berat : 0

Luka Ringan : 0

Kerusakan

- Pohon tumbang : 1 unit
- Mobil : 1 Unit
- Rumah Rusak Ringan : 1 Unit

Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Ponorogo melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Ponorogo melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang di lokasi kejadian.

Sumber : Pusdalops BPBD Kabupaten Ponorogo

11. Kabupaten / : Pasuruan Kabupaten
Kota

Waktu : 2022-01-12 00:00:00

Tipe : Tanah Longsor

Kejadian

Lokasi : Dsn. Jambangan, Ds. Keduwung, Kec. Puspo

Koordinat : -7.607875,112.550957

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Rabu 12 Januari 2022 sekitar pukul 00.00 WIB wilayah Kab. Pasuruan terjadi hujan lebat di sertai angin kencang, sehingga memicu terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan akses jalan terhambat, dan beberapa tiang listrik doyong.

Meninggal : 0

Hilang : 0

Luka Berat : 0

Luka Ringan : 0

Kerusakan

: Beberapa tiang listrik doyong

Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Pasuruan melakukan assessment di lokasi kejadian
- TRC PB BPBD Kab. Pasuruan berkoordinasi dengan Perangkat Desa setempat
- TRC PB BPBD Kab. Pasuruan melakukan pembersihan material longsor

bersama warga.
Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Pasuruan

12. Kabupaten / : Jombang Kabupaten
Kota
Waktu : 2022-01-11 23:00:00
Tipe : Banjir
Kejadian
Lokasi : Dsn. Kedunglempuk, Ds.Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang
Koordinat : -7.486623,112.229492
Cuaca : Hujan Ringan
Kronologi : Terjadi hujan pada hulu pada hari Selasa, 11 Januari 2022. Menyebabkan debit air Ring Kanal Otok tinggi dan meluap di persawahan tidak bisa terbuang dan melimpas ke pemukiman pada pkl. 23.00 WIB.
Kondisi saat ini : **Tren air surut melambat.**

Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0
Kerusakan : RT.01/RW.02, Dsn. Kedunglempuk, Ds.Pesantren
- Warga terdampak : 70 KK
- Jalan Desa tergenang : 20-40 cm
- Persawahan tergenang : 25 Ha

Kerugian : -
Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Jombang melakukan assessment di lokasi kejadian.
- TRC PB BPBD Kab. Jombang koordinasi dengan Perangkat Desa setempat.
- Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Jombang melakukan pemantauan debit genangan.

Sumber : AGENT BENCANA JATIM KABUPATEN JOMBANG

13. Kabupaten / : Situbondo Kabupaten
Kota
Waktu : 2022-01-11 16:00:00
Tipe : Banjir
Kejadian
Lokasi : Ds. Sumberwaru, Kec. Banyuputih
Koordinat : -7.750058,114.182404
Cuaca : Hujan Deras
Kronologi : Pada hari Selasa, 11 Januari 2022, pkl. 16.00 WIB telah terjadi hujan lebat sehingga debit air sungai naik dan mengakibatkan air sungai di Ds. Sumberwaru

#Update Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB Pada hari Selasa, 11 Januari 2022, pkl. 16.00 WIB telah terjadi hujan lebat sehingga debit air sungai naik dan mengakibatkan air sungai di Ds. Sumberwaru
- Kondisi saat ini SURUT TOTAL pada pukul 09.34 WIB
- Cuaca saat ini cerah berawan

Meninggal : 0
Hilang : 0
Luka Berat : 0
Luka Ringan : 0

Kerusakan : Dampak :
3 unit rumah (9 jiwa) tergenang ± 30 cm

Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Kab. Situbondo melakukan assessment di lokasi kejadian.
- Tim PB BPBD Kab. Situbondo berkoordinasi dengan Perangkat Desa setempat.
- Tim PB BPBD Kab. Situbondo melakukan pemantauan ketinggian debit air.
- Tim PB BPBD Kab. Situbondo melakukan giat membersihkan sampah di saluran air sungai bersama warga dan pemdes.

Sumber : Pusdalops BPBD Kab. Situbondo

III. Pantauan Gunung Api di Wilayah Jawa Timur

Gunung api di wilayah Jawa Timur yang terpantau sebagai berikut:

1. Gunung Bromo : **WASPADA** (Level II) Sejak Tanggal 20 Oktober 2016
2. Gunung Semeru : **SIAGA** (Level III) Sejak Tanggal 16 Desember 2021
3. Gunung Raung : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 09 Agustus 2021
4. Gunung Ijen : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 08 Agustus 2014
5. Gunung Kelud : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 07 Agustus 2014
6. Gunung Lamongan : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 19 April 2012
7. Gunung Arjuno – Welirang : **NORMAL** (Level I) Sejak Tahun 1995

IV. Pantauan Titik Panas Wilayah Jawa Timur

Pantau berdasarkan sensor **MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)** dari Satelit Terra, Aqua, Suomi pada hari **Rabu – Kamis, 12 - 13 Januari 2022, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut :

No.	Koordinat	Tanggal	Waktu (WIB)	Tingkat	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
Nihil.							

V. Peringatan Dini Cuaca Wilayah Jawa Timur

- A. Peringatan Dini Cuaca Jawa Timur pada hari Rabu – Kamis, 12 - 13 Januari 2022, pukul 10.59 s/d 22.27 WIB.** Berpotensi terjadi Hujan Sedang – Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang terjadi sebanyak **(6) kali** peringatan (Prakirawan-BMKG Surabaya).
- B. Penyebaran informasi peringatan dini Jawa Timur :**
 1. Menelepon Kabupaten/ Kota yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan.
 2. Menyebarkan informasi melalui Radio Komunikasi VHF BPBD Provinsi Jawa Timur pada freq 169.225 Mhz dan VHF RAPI pada freq 142.040 Mhz.
 3. Menyebarkan informasi ke Kab/Kota melalui SMS Gateway BPBD Provinsi Jawa Timur dan melalui ponsel monitoring nomor 081231780000 dan Jejaring Sosial.

VI. Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Timur

Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur pada **Kamis – Jum'at, 13 - 14 Januari 2022, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut :

- A. - Pagi hari :** diprakirakan Cerah, Berawan, Hujan Ringan-Sedang, dan Hujan Lebat disertai Petir.
- Siang-Sore hari : diprakirakan Cerah, Berawan, Hujan Ringan-Sedang, dan Hujan Lebat disertai Petir.
- Malam hari : diprakirakan Cerah, Berawan, Berkabut, dan Hujan Ringan-Sedang.
- Dini hari : diprakirakan Cerah, Berawan, Berkabut, Hujan Ringan-Sedang, dan Hujan Lebat disertai Petir.

- Suhu udara : 13 - 34 °C
- Kelembapan udara : 55 - 100 %
- Angin : dominan dari Barat Daya - Barat dengan kecepatan 05 - 30 km/jam

B. - Peringatan dini :

Waspada hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:

- **Pagi hari** di wilayah Nganjuk, Ponorogo, Pacitan dan Tulungagung.
- **Siang-Sore hari** di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Magetan, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Pamekasan dan Sampang.
- **Dini hari** di wilayah Gresik dan Sumenep.

Sumber : BMKG Stasiun Meteorologi Juanda

VII. Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan gelombang laut maksimum di wilayah Jawa Timur **Kamis – Jum'at, 13 - 14 Januari 2022, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB.** Dilaporkan sebagai berikut :

- A. Kondisi Sinoptik :** Hujan, arah angin dari Barat - Barat Laut, kec. angin maksimum di L. Jawa bagian timur 24 knots dan S. Hindia selatan Jatim 21 knots. Tinggi gelombang di L. Jawa bagian timur antara 0.8-2.8 m dan di S. Hindia selatan Jatim antara 1.0-2.8 m.
- B. Peringatan :** Waspada tinggi gelombang lebih dari 2.5 m di L. Jawa timur Masalembu, Perairan Kep. Kangean, S. Hindia selatan Jatim.

Sumber : BMKG Maritim Surabaya


VIII. Komunikasi Radio

Berdasarkan monitoring dari Media Sosial (Facebook, WhatsApp & Telegram) dan Radio Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur di Frekwensi HF 11.437.5, VHF 169.225 Mhz, dan VHF 142.040 MHz pada hari pada **Rabu – Kamis, 12 - 13 Januari 2022, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB.** Dilaporkan sebagai berikut :

LOG SHEET		Tanggal
Operator : Bagus, Syamsi, Agung & Herlambang		Hari
		: 12 - 13 Januari 2022
		: Rabu – Kamis
		STASIUN : PUSDALOPS BPBD JATIM
REKAP PERCAKAPAN		
Waktu	Pengirim	Percakapan
12/01/2022 07:00:00	Kota Pasuruan	Berawan
12/01/2022 07:00:00	Kab. Ponorogo	Cerah Berawan
12/01/2022 07:02:00	Kab. Pamekasan	Berawan
12/01/2022 07:03:00	Kab. Madiun	Berawan
12/01/2022 07:04:00	Kota Blitar	Berawan
12/01/2022 07:07:00	Kab. Bojonegoro	Berawan
12/01/2022 07:09:00	Kab. Blitar	Berawan
12/01/2022 07:15:00	Kab. Gresik	Berawan
12/01/2022 07:15:00	Kab. Ngawi	Berawan
12/01/2022 07:30:00	Kab. Situbondo	Cerah Berawan
12/01/2022 07:31:00	Kab. Probolinggo	Hujan Ringan
12/01/2022 07:47:00	Kab. Jombang	Berawan
12/01/2022 08:00:00	Kab. Pamekasan	Cerah Berawan
12/01/2022 08:02:00	Kab. Magetan	Berawan
12/01/2022 09:00:00	Kab. Mojokerto	Cerah Berawan
12/01/2022 10:00:00	Kab. Nganjuk	Cerah
12/01/2022 10:00:00	Kab. Jombang	Berawan
12/01/2022 10:21:00	Kab. Lamongan	Berawan
12/01/2022 10:48:00	Kota Pasuruan	Cerah Berawan
12/01/2022 11:03:00	Kab. Gresik	Berawan
12/01/2022 12:58:00	Kab. Jombang	Berawan
12/01/2022 13:01:00	Kab. Pamekasan	Cerah
12/01/2022 13:12:00	Kab. Magetan	Hujan Ringan
12/01/2022 13:30:00	Kab. Lumajang	Hujan Sedang-Lebat

12/01/2022 13:35:00	Kota Madiun	Hujan Ringan-Sedang
12/01/2022 13:35:00	Kab. Trenggalek	Berawan
12/01/2022 13:41:00	Kab. Mojokerto	Berawan
12/01/2022 13:46:00	Kab. Sampang	Cerah Berawan
12/01/2022 14:00:00	Kota Pasuruan	Cerah Berawan
12/01/2022 14:00:00	Kab. Situbondo	Hujan Sedang - Lebat
12/01/2022 14:04:00	Kota Batu	Berawan
12/01/2022 14:06:00	Kab. Bojonegoro	Hujan Ringan
12/01/2022 14:24:00	Kab. Jombang	Berawan-Hujan
12/01/2022 14:28:00	Kab. Tulungagung	Berawan
12/01/2022 14:28:00	Kab. Kediri	Hujan Ringan-Sedang
12/01/2022 14:39:00	Kab. Sidoarjo	Hujan Ringan-Sedang
12/01/2022 14:48:00	Kab. Tulungagung	Berawan
12/01/2022 14:51:00	Kab. Tuban	Hujan Sedang
12/01/2022 15:08:00	Kab. Magetan	Berawan - Hujan Ringan
12/01/2022 15:19:00	Kab. Situbondo	Berawan
12/01/2022 15:20:00	Kab. magetan	Hujan Ringan
12/01/2022 15:35:00	Kab. Situbondo	Berawan
12/01/2022 15:52:00	Kab. Pamekasan	Cerah
12/01/2022 16:00:00	Kab. Jombang	Hujan Ringan
12/01/2022 16:06:00	Kab. Madiun	Berawan
12/01/2022 16:13:00	Kab. Trenggalek	Hujan Lebat
12/01/2022 16:14:00	Kab. Ngawi	Berawan
12/01/2022 16:51:00	Kab. Trenggalek	Hujan Lebat
12/01/2022 16:58:00	Kota Pasuruan	Cerah
12/01/2022 17:18:00	Kab. Ponorogo	Hujan Ringan - Sedang
12/01/2022 18:59:00	Kab. Blitar	Berawan
12/01/2022 19:01:00	Kab. Gresik	Berawan
12/01/2022 19:04:00	Kab. Madiun	Berawan
12/01/2022 19:15:00	Kab. Nganjuk	Cerah Berawan - Hujan Ringan
12/01/2022 19:23:00	Kota Blitar	Hujan Ringan
12/01/2022 19:30:00	Kab. Probolinggo	Cerah Berawan - Hujan Sedang
12/01/2022 19:51:00	Kota Batu	Berawan
12/01/2022 20:28:00	Kab. Bojonegoro	Berawan
12/01/2022 21:00:00	Kota Pasuruan	Cerah Berawan
12/01/2022 21:30:00	Kab. Tulungagung	Hujan Ringan
12/01/2022 21:42:00	Kab. Tuban	Berawan
12/01/2022 22:01:00	Kab. Jombang	Berawan
12/01/2022 22:24:00	Kab. Trenggalek	Hujan Ringan
12/01/2022 23:00:00	Kab. Ponorogo	Berawan
12/01/2022 23:02:00	Kab. Magetan	Berawan - Hujan Ringan
12/01/2022 23:28:00	Kab. Gresik	Berawan
13/01/2022 00:00:00	Kota Pasuruan	Berawan
13/01/2022 01:00:00	Kab. Jombang	Berawan
13/01/2022 01:00:00	Kab. Nganjuk	Cerah Berawan
13/01/2022 01:42:00	Kab. Magetan	Berawan - Hujan Ringan
13/01/2022 04:04:00	Kab. Jombang	Berawan
13/01/2022 05:56:00	Kota Madiun	Berawan
13/01/2022 06:02:00	Kab. Jombang	Berawan
13/01/2022 06:04:00	Kab. Ponorogo	Berawan
13/01/2022 06:12:00	Kab. Pacitan	Berawan
13/01/2022 06:39:00	Kota Madiun	Cerah Berawan
13/01/2022 06:50:00	Kab. Madiun	Cerah Berawan
13/01/2022 06:51:00	Kab. Ngawi	Cerah
13/01/2022 06:52:00	Kab. Nganjuk	Cerah Berawan
13/01/2022 07:00:00	Kab. Pacitan	Cerah Berawan
13/01/2022 07:01:00	Kab. Mojokerto	Cerah Berawan

Sidoarjo, 13 Januari 2022
a.n. KAPUSDALOPS PB
BPBD Prov. Jawa Timur
Manager,



DINO ANDALANANTO, S.Kom
NIPTTPK. 208-03061985-012019-1875

Operator,

1.



BAGUS MUKTI WIBOWO, S.Kom
NIPTTPK. 208-05061987-012019-1855

2.



SYAMSI RIYADHI

3.



AGUNG ATMA D.

3.



HERLAMBANG M.J

