



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Letjen S. Parman No. 55 Waru, Telp. (031) 8550222; Fax. (031) 8550101
WARU – SIDOARJO

Sidoarjo, 08 Februari 2024

Nomor : 360/0523/208.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Harian Bencana

Kepada
Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur

Di **SURABAYA**

Bersama ini disampaikan dengan hormat **Laporan Harian** PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Jawa Timur kejadian bencana pada Tanggal 07 – 08 Februari 2024 pukul 07.00 WIB – 07.00 WIB, berdasarkan pantauan petugas piket dan laporan dari BPBD Kabupaten / Kota se Jawa Timur sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

A.n. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris



Telah ditandatangani secara elektronik

ANDHIKA NURRAHMAD SUDIGDA, ST, M.Si

Pembina

NIP. 19750409 199803 1 004

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bp. Kepala BNPB di Jakarta
2. Bp. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
3. Bp. Wakil Gubernur Jawa Timur
4. Bp. Sekretaris Daerah Prov. Jatim selaku Kepala ex officio BPBD Prov. Jatim
5. Bp. Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim



LAPORAN HARIAN PUSDALOPS

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di wilayah Jawa Timur yang terjadi pada **Rabu – Kamis, 07 – 08 Februari 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Informasi yang diperoleh PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

I. Kejadian Bencana:

1. Kabupaten : Pasuruan Kabupaten
Kota

Waktu : 04/02/2024 18.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : *Kec. Beji*
Ds. Kedungringin
-Dsn. Gersikan
-Dsn. Kedungringin selatan
-Dsn. Kedungringin tengah
-Dsn. Kedungringin utara
-Dsn. Balongrejo
-Dsn. Ngampel
-Dsn. Guyangan
-Dsn. Ngayunan barat

Ds. Kedungboto
-Dsn. Kedungboto
-Dsn. Gedhang klutuk
-Dsn. Karanglo

Ds. Cangkringmalang
-Dsn. Nyangkring

Kec. Gempol
Ds. Legok
-Dsn. Kebonsari

Ds. Gempol
-Dsn. Tanjung


Ds. Kejapanan
-Dsn. Ngasem

Kec. Bangil
Kel. Kalianyar
-Ling. Satak
-Ling. Bandaran

Kel. Tambakan
-Ling. Keputran

Kel. Kalirejo
-Ling. Kalirejo

Kec. Rembang
Ds. Genengwaru
-Dsn. Guyangan



Kec. Kraton

Ds. Sidogiri

-Dsn. Sidogiri

Koordinat : -7,57062, 112,775

Cuaca : Hujan Sedang – Lebat

Kronologi : Pada hari Minggu 04 Januari 2024, pada pkl. 16.00 WIB terjadi hujan intensitas sedang yang mengakibatkan DAS Wrtati, DAS Welang dan DAS Kedunglarangan meluap ke jalan dan pemukiman mulai pukul ±18.00 WIB.

Kondisi Terkini : Genangan Banjir Berangsur Surut

#Update Selasa, 07/02/2024 pukul 18.00 WIB:

Perkembangan:

-Pada hari Minggu 04 Januari 2024, pada Pkl. 16.00 WIB terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yang mengakibatkan DAS Wrtati dan DAS Kedunglarangan meluap ke jalan dan pemukiman mulai Pkl. 18.00 WIB serta DAS Welang yang mulai meluap Pkl. 19.45 WIB.

-Lokasi Dapur Umum berada di Kantor Dinas Sosial, Markas PMI Kab. Pasuruan dan Rumah Kades Kedungringin

-Pemasangan Tenda Posko Tanggap Darurat di Kec. Beji

-Pendistribusian 1500 nasi bungkus di Ds. Kedungringin dan 500 nasi bungkus di Kec. Kempol

-Pendistribusian selimut untuk warga pengungsi

-Cuaca saat ini terpantau Cerah Berawan

-Kondisi genangan saat ini Stabil

Dampak:

Kec. Beji

Ds. Kedungringin (1.835 unit rumah terdampak)

-Dsn. Gersikan ketinggian genangan air ± 50 cm (~)

-Dsn. Kedungringin selatan, ketinggian genangan air ± 40 cm (~)

-Dsn. Kedungringin tengah, ketinggian genangan air ± 65 cm (~)

-Dsn. Kedungringin utara, ketinggian genangan air ± 40 cm (~)

-Dsn. Balongrejo, ketinggian genangan air ± 80 cm (~)

-Dsn. Ngampel, ketinggian genangan air ± 50 cm (~)

-Dsn. Guyangan, ketinggian genangan air ± 30 cm (~)

-Dsn. Ngayunan barat, ketinggian genangan air ± 50 cm (~)

Ds. Kedungboto

-Dsn. Kedungboto, ketinggian genangan air ± 65 cm (~)

-Dsn. Gedhang klutuk, ketinggian genangan air 65 cm (~)

-Dsn. Karanglo, ketinggian genangan air 65 cm (~)

Ds. Cangkringmalang

-Dsn. Nyangkring, genangan air Surut

Kec. Gempol

Ds. Legok

-Dsn. Kebonsari Surut

Ds. Gempol

-Dsn. Tanjung, ketinggian genangan air ± 20 cm (~)

Ds. Kejapanan

-Dsn. Ngasem, (Surut)

Kec. Bangil

Kel. Kalianyar

-Ling. Satak (Surut)

-Ling. Bandaran (Surut)

Kel. Tambakan
-Ling. Keputran (Surut)

Kel. Kalirejo
-Ling. Kalirejo (Surut)

Kec. Rembang (Surut)

Kec. Kraton (Surut)
Total KK terdampak: 1692 KK

Korban : -

Kerusakan : -Rumah Rusak Ringan : 225 Unit
-Madrasah Rusak Ringan : 1 Unit
-Pohon tumbang : 4 Unit

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Pasuruan melakukan assessment dan berkoordinasi dengan pihak setempat.
-BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kab. Pasuruan melakukan pemantauan ketinggian genangan air di lokasi kejadian.
-BPBD Prov. Jatim mengerahkan bantuan personil dan menyiagakan perahu karet beserta kelengkapannya.
-BPBD Kab. Pasuruan mengirimkan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir.

#Update Selasa, 06/02/2024 pukul 12.00 WIB:

BPBD Prov. Jatim mengerahkan bantuan personil dan Logistik untuk penanganan banjir di wilayah Kec. Bangil.

-Dinsos Kab. Pasuruan dan PMI Kab. Pasuruan membuka layanan Dapur Umum yang bertempat di Kantor Dinsos.

-BPBD Prov. Jatim memberikan bantuan berupa:

1. Beras 100 kg / 20 pack
2. Minyak goreng 30 liter (5dus)
3. Mie instan 20 dus
4. Sarden 5 dus
5. Siap saji 5 dus
6. Air mineral 10 dus
7. Terpal 10 lembar

Unsur yang terlibat

- BPBD Prov. Jatim
- BPBD Kab. Pasuruan
- Agen Bencana Prov. Jatim
- Tagana Dinsoso Kab. Pasuruan
- PMI Kab. Pasuruan
- Perangkat Kecamatan
- Perangkat Desa
- Masyarakat

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim dan Pusdalops PB BPBD Kab. Pasuruan

2. Kabupaten : Gresik Kabupaten
Kota

Waktu : 05/02/2024 18.30.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Kec. Menganti
a. Ds. Gempolkurung
b. Ds. Bringkang
-Perumahan Graha Menganti 2
-Perumahan Omah Indah Menganti
c. Ds. Mojotengah

Kec. Cerme
a. Ds. Pandu

Kec. Driyorejo
b. Ds. Sumpu

Koordinat : -7,26529, 112,557

Cuaca : Hujan

Kronologi : Pada hari Senin pukul 18.30 WIB telah terjadi hujan lebat dengan durasi cukup lama serta drainase yang kurang memadai sehingga mengakibatkan banjir genangan di Kec. Menganti dan Kec. Driyorejo.

#Update Rabu 07 Februari 2024 pukul 18.00 WIB:

Perkembangan:

-Pada hari Senin pukul 18.30 WIB telah terjadi hujan lebat dengan durasi cukup lama serta drainase yang kurang memadai sehingga mengakibatkan banjir genangan di Kec. Menganti dan Kec. Driyorejo.

-BPBD Kab. Gresik melakukan pendistribusian bantuan logistik kelokasi kejadian.

-Cuaca saat ini terpantau :Berawan

-Kondisi Banjir saat ini berangsur angsur surut

Pengungsi: 3 orang (1 KK) warga Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti.

Lokasi pengungsian di Kantor Desa Gempolkurung

Dampak:

Kec. Menganti

a. Ds. Gempolkurung

-Genangan di Jalan Poros Desa SURUT

-Jalan lingkungan tergenang ± 20-30 cm sepanjang 300 M (-)

-Rumah tergenang 23 Unit dengan ketinggian genangan air ± 5-10 cm

b. Ds. Bringkang

Perumahan Graha Menganti 2

-Jalan lingkungan ketinggian genangan air ± 10-40 cm sepanjang 900 m (~)

-Jalan poros desa ketinggian genangan air ± 10-30 cm (~)

-Fasum tergenang : Masjid, SD

Perumahan Omah Indah Menganti

-Jalan Poros Desa ketinggian genangan air 10-40 cm sepanjang ± 500 m (-)

-Jalan lingkungan ketinggian genangan air 10-40 cm sepanjang 1.200 m (~)

-Rumah tergenang ± 1500 unit ketinggian genangan air 10–15 cm (~)

c. Ds. Mojotengah :

-Jalan Lingkungan Perum Menganti Emas ketinggian genangan air 20–30 cm (-)

-JPD ketinggian genangan air 20 – 40 cm sepanjang 900 M (-)

-Perum Menganti Emas Rumah tergenang ± 240 unit ketinggian genangan air 20–30 cm SURUT

-Persawahan tergenang 30 Ha

-Tambak tergenang 10 Ha

Kec. Cerme

a. Desa Pandu, Kec. Cerme

* Tambak seluas 3,5 Ha tergenang

Kec. Driyorejo

a. Desa Sumpu, Kec. Driyorejo

* Ruas Jalan Sumpu-Semambung ketinggian genangan air 10–30 cm sepanjang 200 m SURUT

* Jalan Lingkungan Perum Sumpu Asri ketinggian genangan air 10–15 cm sepanjang 200 M SURUT

* Genangan di rumah warga surut

* Pompa Mobile milik DPUTR Kab. Gresik dan BBWS Brantas masih bersiaga di Perum Sumpu Asri

Korban : -
Kerusakan : -
Kerugian : -
Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan Tim BPBD Kab. Gresik melakukan assessment di lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
-Agen Bencana Prov. Jatim dan Tim BPBD Kab. Gresik melakukan pemantauan ketinggian genangan air di lokasi kejadian.
-BPBD Kab. Gresik melakukan evakuasi warga yang terdampak menggunakan perahu karet.
-BPBD Kab. Gresik menyiagakan personil dan sarana Evakuasi di Lokasi kejadian
-DPUTR Kab. Gresik menyiagakan 1 unit Pompa Mobile di Perumahan Sumpat Asri
-BBWS Brantas menyiagakan 1 unit Pompa Mobile di Perumahan Sumpat Asri
Sumber : PUSDALOPS BPBD Kab. Lamongan

3. Kabupaten : Bojonegoro Kabupaten
Kota

Waktu : 05/02/2024 19.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Kec. Sumberejo
Ds. Deru

Kec. Balen
Ds. Penganten

Kec. Kapas
Ds. Sembung
Ds. Bangilan
Ds. Wedi
Ds. Kalianyar
Ds. Tikusan (+)
Ds. Sambiroto (+)

Kec. Bojonegoro
Ds. Sukorejo
Ds. Pacul

Kec. Kanor
Ds. Pesen

*Kec. Baureno (+)
Ds. Tlogoagung
Ds. Tulungagung

Koordinat : -7,20821, 111,987

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Telah terjadi hujan lebat secara merata di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Senin malam 05 Februari 2024 pukul 19.00 WIB. Mengakibatkan di beberapa anak Sungai Dander dan Sungai Apur Sumberrejo meluap, penyebab meluapnya air tersebut disebabkan karena air tidak lancar masuk ke Bengawan Solo dikarenakan posisi Tinggi Muka Air di Bengawan Solo sedang mengalami trend naik (Siaga Merah).

#Update, 07 Februari 2024, pukul 18.00 WIB

Perkembangan:

-Telah terjadi hujan lebat secara merata di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Senin malam 05 Februari 2024 pukul 19.00 WIB. Mengakibatkan di beberapa anak Sungai Dander dan Sungai Apur Sumberrejo meluap,

penyebab meluapnya air tersebut disebabkan karena air tidak lancar masuk ke Bengawan Solo dikarenakan posisi Tinggi Muka Air di Bengawan Solo sedang mengalami trend naik (Siaga Merah).

- Pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan di GOR SSC Ds. Sukorejo, Kec. Bojonegoro
- Lokasi tempat pengungsi di GOR SSC Ds. Sukorejo, Kec. Bojonegoro
- Pendistribusian \pm 1500 nasi bungkus dari Dinsos Kab. Bondowoso dan \pm 100 nasi bungkus dari Komunitas untuk warga terdampak
- Cuaca saat ini terpantau : Cerah Berawan

Pengungsi: 14 Jiwa di GOR SSC Ds. Sukorejo, Kec. Bojonegoro

Kec. Sumberejo
Ds. Deru

Kec. Balen
Ds. Penganten

Kec. Kapas
Ds. Sembung
Ds. Bangilan
Ds. Wedi
Ds. Kalianyar
Ds. Tikusan (+)
Ds. Sambiroto (+)

Kec. Bojonegoro
Ds. Sukorejo
Ds. Pacul

Kec. Kanor
Ds. Pesen

*Kec. Baureno (+)
Ds. Tlogoagung
Ds. Tulungagung

Dampak:
Kec. Sumberejo
Ds. Deru Surut
-Rumah tergenang 47 Unit / 143 Jiwa

Kec. Balen
Ds. Penganten Surut
-Rumah tergenang 36 Unit / 143 Jiwa
-Fasilitas Umum: 1 Masjid tergenang
-Area Persawahan \pm 9 Ha Surut

Kec. Kapas
Ds. Sembung
-Rumah tergenang 65 Unit / 195 Jiwa
-Fasilitas Umum: 1 Balai Desa Sembung
-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian \pm 30 cm dengan panjang 800 meter
-Area Persawahan \pm 9 Ha

Ds. Bangilan Surut
-Rumah tergenang 49 Unit / 153 Jiwa Surut

Ds. Wedi
-Rumah tergenang 53 Unit / 159 Jiwa
-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian \pm 30 cm dengan panjang 7.5 km
-Fasilitas Umum: 1 Madrasah



-Area Persawahan: ± 310 Ha

Ds. Kalianyar

-Rumah tergenang 482 Unit / 1446 Jiwa

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 30 cm dengan panjang 1.500 km

-Fasilitas Umum: Lemcadika tergenang 50 – 100 cm, MI AL – Huda Kalianyar 20 – 50 cm, SDN Kalianyar 10 – 30 cm,

-Area Persawahan: ± 62 Ha

Ds. Tikusan

-Rumah tergenang 133 Unit / 390 Jiwa

-Area Persawahan ± 45 Ha

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 30 cm dengan panjang 569 m

Ds. Sambiroto

-Rumah tergenang 27 Unit / 81 Jiwa

-Area Persawahan ± 48 Ha

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 30 cm dengan panjang 100 m

Kec. Bojonegoro

Ds. Sukorejo

-Rumah tergenang 67 Unit / 178 Jiwa

-Fasilitas Umum: 1 Musholla Terendam dengan ketinggian ± 40 cm

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 80 cm dengan panjang 1 km

-Area Persawahan: ± 90 cm

Ds. Pacul

-Rumah tergenang 146 Unit / 728 Jiwa

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 30-50 cm

-Area Persawahan ± 14 Ha

-Area Perkarangan ± 15 Ha

Ds. Campurejo

-Rumah tergenang 2 Unit / 6 Jiwa

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 15 - 100 cm dengan panjang 500 m

-Area Persawahan ± 10 Ha

Kec. Kanor

Ds. Pesen Surut

-Rumah tergenang 40 Unit / 100 Jiwa

-Fasilitas Umum: 2 (Balai Desa Pesen, Madrasah Ibtidaiah)

-Jalan Desa Surut

-Area Persawahan: ± 10 Ha Surut

Kec. Baureno

Ds. Tlogoagung

-Rumah tergenang 94 Unit / 282 Jiwa

-Fasilitas Umum : 1 Musholla Terendam dengan ketinggian ± 20 -30 cm

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 20 - 30 cm dengan panjang 500 m

-Area Persawahan: ± 3 Ha

Ds. Tulungagung

-Rumah tergenang 400 Unit / 1200 Unit

-Jalan Desa tergenang dengan ketinggian ± 40 - 70 cm dengan panjang 100 m

-Area Persawahan ± 138 Ha

Total Dampak

-KK terdampak sebanyak 5.204 Jiwa (+)

-Rumah terdampak 1.225 Unit

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Bojonegoro melakukan

assessment dan koordinasi dengan pihak terkait.

-Agen Bencana Prov. Jatim melakukan pemantauan ketinggian genangan air secara berkala.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

4. Kabupaten : Lamongan Kabupaten
Kota

Waktu : 05/02/2024 20.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Kec. Kedungpring
a. Ds. Gunungrejo
b. Ds. Jatidrojok
c. Ds. Mojodadi

Kec. Kembangbahu
a. Ds. Sukosongo

Koordinat : -7,188, 112,184

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Pada hari Senin 05 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, telah terjadi hujan lebat dengan durasi ± 4 jam mengakibatkan area persawahan di Kec. Kedungpring dan Kec. Kembangbahu tergenang air.

Update Hari Rabu, Tgl 07/02/2024 Pkl. 18.00 WIB:

-Pada hari Senin 05 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, telah terjadi hujan lebat dengan durasi ± 4 jam mengakibatkan area persawahan di Kec. Kedungpring dan Kec. Kembangbahu tergenang air.

-Ketinggian genangan air berangsur surut

-Genangan air di Ds. Sukosongo, Kec. Kembangbahu sudah SURUT TOTAL

-Cuaca saat ini terpantau : Berawan

Korban : -

Kerusakan : Dampak:

Kec. Kedungpring

a. Ds. Gunungrejo

-30 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 20-45 cm, dengan usia masa tanam ± 35 Hari (-)

b. Ds. Jatidrojok

-45 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 10-35 cm, usia masa tanam ± 35 Hari (-)

c. Ds. Mojodadi

-40 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 20-45 cm, usia masa tanam ± 35 Hari (-)

Kec. Kembangbahu

a. Ds. Sukosongo

-20 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 20-50 cm, usia masa tanam ± 30 Hari SURUT TOTAL

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Lamongan melakukan assessment dan koordinasi dengan pihak terkait.

-TRC BPBD Kab. Lamongan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menentukan penanganan atau langkah selanjutnya.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

5. Kabupaten : Sidoarjo Kabupaten
Kota

Waktu : 05/02/2024 23.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : -Dsn. Waru Krajan, Ds. Waru, Kec. Waru
-Jl. Raya Aloha, Dsn. Sawo, Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan
-Perumahan DPU Waru, Jl. Bungurasih Timur, Kasian, Bungurasih
-RT.12 & RT.09, Ds. Bungurasih
-Ds. Kedungrejo
SMP Wahid Hasyim,
Terminal Bungurasih
-Medaeng
Depan puskesmas Medaeng
Terminal Bungurasih

Koordinat : -7,36089, 112,728

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Senin, 05 Februari 2024 pukul 23.00 WIB telah terjadi Hujan Lebat berangsur cukup lama mengakibatkan banjir menggenangi jalan desa di Kec. Waru. Pada hari Selasa, 06 Februari 2024 pukul 15.30 WIB terjadi hujan yang menyebabkan bertambah tingginya genangan yang ada di jalan desa sehingga memasuki rumah warga.

#Update 08/02/24 06.00 WIB

Perkembangan:

-Senin, 05 Februari 2024 pukul 23.00 WIB telah terjadi Hujan Lebat berangsur cukup lama mengakibatkan banjir menggenangi jalan desa di Kec. Waru. Pada hari Selasa, 06 Februari 2024 pukul 15.30 WIB terjadi hujan yang menyebabkan bertambah tingginya genangan yang ada di jalan desa sehingga memasuki rumah warga.

-Lokasi Pengungsian terdapat di 5 tempat yaitu Masjid Al-Matin dan Musholla Haji Rois, RT 03/RW 10, Ds. Waru, Gedung Serba Guna Bungurasih, Masjid Al Ikhlas dan Mushollah Baiturrahman

-Beberapa warga mengungsi di rumah kerabat terdekat

-Lokasi Dapur Umum Tagana Prov. Jatim berada di Halaman Gudang Selatan BPBD Prov. Jatim

-Pendirian Dapur Umum Mandiri oleh Warga

-TRC BPBD Prov. Jatim melakukan evakuasi warga yang terdampak di Ds. Waru

-Warga yang terdampak dan tidak mengungsi masih berada dirumah masing-masing dan masih diberikan pelayanan dari Dapur Umum warga dan Dapur Umum dari Dinsos Tagana

-Pusat Krisis Kesehatan Regional Jawa Timur melakukan pengecekan kesehatan dan mendistribusikan obat-obatan kepada warga terdampak

-Pada hari Kamis, Tgl 8/02/2024 Tagana Prov. Jatim, BPBD Prov. Jatim dan Relawan akan memasak 7.500 nasi bungkus

Data Pengungsi: 24 Jiwa

1) Masjid Al-Matin:

Anak: 7

Balita: 1

Wanita Dewasa: 7

Pria Dewasa: 3

Lansia: 6

2) Musholla Haji Rois: 30 Jiwa

Anak: 4

Balita: 6

Wanita Dewasa: 12

Pria Dewasa: 4

Lansia: 4

3) Gedung Serba Guna Bungurasih : 50 Jiwa

4) Masjid Al Ikhlas : 40 Jiwa

5) Mushollah Baiturrahman : 10 Jiwa

Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan: 51 Jiwa
Anak: 1
Balita:
Wanita Dewasa: 19
Pria Dewasa: 13
Lansia: 18

Data Keluhan Kesehatan:

- 1) Pusing: 4
- 2) Difabel: 1
- 3) Vertigo: 1
- 4) Batuk: 1
- 5) Sakit Punggung: 1

Kendala:

Assesment dari Tim Kesehatan dibutuhkan salep untuk gatal-gatal (Salep 88), dikarenakan banyak keluhan gatal-gatal.

Dampak:

Dsn. Waru Krajan, Ds. Waru, Kec. Waru
-Rumah terdampak : 1.733 unit / 7.104 Jiwa
-Genangan di jalan desa, ketinggian air \pm 5-30 cm
-Genangan di rumah warga, ketinggian air \pm 5 cm
-Ketinggian genangan di Jl. Raya Waru terpantau **SURUT TOTAL**

Jl. Raya Aloha, Dsn. Sawo, Ds. Sawotratap, Kec. Gedangan
-Genangan terpantau **SURUT TOTAL**

Perumahan DPU Waru, Jl. Bungurasih Timur, Kasian, Bungurasih
-Jalan Tergenang dengan ketinggian 10-20 cm
-Rumah terdampak 14 unit, tergenang dengan ketinggian **SURUT**

RT.12 & RT.09, Ds. Bungurasih
RT 12 ketinggian genangan air 25-35 cm
RT 19 ketinggian genangan air 3-5 cm

Ds. Kedungrejo
-SMP Wahid Hasyim, tergenang setinggi 8-12 cm

Medaeng
-Depan puskesmas Medaeng **SURUT**
Terminal Bungurasih setinggi \pm 20-30 cm

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : -Tim BPBD Prov. Jatim membantu evakuasi warga terdampak menggunakan perahu karet ke tempat yang aman.
-Tim BPBD Prov. Jatim melanjutkan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar kepada warga terdampak.
-Tim BPBD Prov. Jatim melakukan pemantauan ketinggian air Kali Sinir dan Buntung.
-BPBD Prov. Jatim berkoordinasi dengan Pusat Krisis Kesehatan Regional Jawa Timur terkait pelayanan kesehatan.

Sumber : PUSDALOPS PB BPBD Prov. Jatim dan TRC PB BPBD Prov. Jatim

6. Kabupaten : Gresik Kabupaten
Kota
Waktu : 06/02/2024 11.00.00
Tipe : Banjir
Kejadian

Lokasi : Kec. Balongpanggung
a)Ds. Wotansari
b)Ds. Dapet
c)Ds. Banjaragung
d)Ds. Karangsemanding
e)Ds. Sekarputih
f)Ds. Pucung

Kec. Benjeng
a)Ds. Lundo
b)Ds. Sedapur klaten
c)Ds. Delik Sumber
d)Ds. Kedung Rukem
e)Ds. Bulurejo
f)Ds. Munggugianti

Koordinat : -7,30367, 112,426

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Peningkatan debit kali lamong yang disebabkan curah hujan tinggi di wilayah hulu mengakibatkan Banjir luapan kali lamong. Banjir mulai meluap sekitar pukul 11.00 WIB hingga menggenangi permukiman dan persawahan.

Update Hari Rabu, Tgl 7/2/2024 Pkl. 18.00 WIB:

Perkembangan:

- Peningkatan debit kali lamong yang disebabkan curah hujan tinggi di wilayah hulu mengakibatkan Banjir luapan kali lamong. Banjir mulai meluap sekitar pukul 11.00 WIB hingga menggenangi permukiman dan persawahan.
- Genangan air berangsur surut
- Cuaca saat ini terpantau : Berawan

Kec. Balongpanggung
a) Ds. Wotansari SURUT
b) Ds. Dapet SURUT
c) Ds. Banjaragung SURUT
d) Ds. Karangsemanding SURUT
e) Ds. Sekarputih SURUT
f) Ds. Pucung

- Jalan Poros Desa tergenang 10 - 20 cm sepanjang 200 m (-)
- Jalan lingkungan tergenang 10 cm

Kec. Benjeng

a) Ds. Lundo

- Jalan Lingkungan tergenang air setinggi 20-30 cm, panjang 100 m (~)

b) Ds. Sedapur klaten

- JPD Tergenang 10 - 40 cm sepanjang 600 m (-)
- Jalan Lingkungan tergenang 10 - 20 cm sepanjang 400 m (-)
- Sawah terdampak 130 ha
- Rumah terdampak 25 unit
- Fasum tempat ibadah (balai desa)

c) Ds. Delik Sumber

- JPD tergenang 10 - 30 cm sepanjang 400 m (-)
- Jalan lingkungan 20 - 80 cm sepanjang 1300 m (-)
- Sawah terdampak 110 ha
- Rumah terdampak 280 unit
- Fasum (Masjid, mushola, Sekolah Dasar)

d) Ds. Kedung Rukem

- Jalan lingkungan tergenang 20 - 50 cm sepanjang 1000 m
- Jalan Raya tergenang 10-30 cm sepanjang 300 m

e) Ds. Bulurejo

- Jalan Lingkungan Desa tergenang 10 – 30 cm sepanjang 400 M
- Jalan Raya Benjeng tergenang 10 – 20 cm sepanjang 200 M
- Fasum tergenang : Pasar, Puskesmas, Makoramil dan Pendopo Kecamatan

Benjeng
-35 Ha Persawahan tergenang
f) Ds. Munggugianti
-25 Rumah tergenang 10 – 20 cm
-Areal persawahan tergenang 50 Ha
-Jalan Lingkungan Desa tergenang 20 – 50 cm, sepanjang 1.000 m

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Gresik melakukan assessment dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
-Agen Bencana Prov. Jatim, BPBD Kab. Gresik dan pihak terkait melakukan pemantauan ketinggian genangan air di lokasi kejadian.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim & Pusdalops BPBD Kab. Gresik

7. Kabupaten : Lamongan Kabupaten
Kota

Waktu : 06/02/2024 12.30.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Dsn. Berasan, Ds. Kemlagilor, Kec. Turi

Koordinat : -7,04698,112,383

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Pada hari Selasa, 06 Februari 2024, Sungai Kruwul 2 mengalami kenaikan debit air ditambah tersumbatnya saluran air membuat tanggul tidak dapat menahan derasnya air hingga mengakibatkan tanggul jebol di Dsn. Berasan, Ds. Kemlagilor, Kec. Turi pukul 12.30 WIB, kondisi air saat ini meluber ke lahan pertanian milik warga Ds. Putat Kumpul, Kec. Turi.

#Update 07 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB

-Pada hari Selasa, 06 Februari 2024, Sungai Kruwul 2 mengalami kenaikan debit air ditambah tersumbatnya saluran air membuat tanggul tidak dapat menahan derasnya air hingga mengakibatkan tanggul jebol di Dsn. Berasan, Ds. Kemlagilor, Kec. Turi pukul 12.30 WIB, kondisi air saat ini meluber ke lahan pertanian milik warga Ds. Putat Kumpul, Kec. Turi.

-Tanggul masih dalam proses penanganan menggunakan alat berat dan akan dilanjutkan besok pagi pada Kamis, 08 Februari 2023

-Kondisi genangan air hingga saat ini masih stabil

-Cuaca saat ini terpantau :Berawan

Korban : -

Kerusakan : -Tanggul jebol dengan panjang ± 10 meter, lebar ± 3 meter dan kedalaman 1,5 meter
-Sawah tergenang 20 Ha

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Lamongan menuju lokasi kejadian untuk melakukan assessment.
-BPBD Kab. Lamongan mengirimkan bantuan berupa Gedekguling, Bongkotan, Terpal dan Glansing.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

8. Kabupaten : Lamongan Kabupaten
Kota

Waktu : 06/02/2024 05.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Dsn. Plosolebak & Dsn. Gabus, Ds. Tambakploso, Kec. Turi.

Koordinat : -7,09042, 112,394

Cuaca : Hujan Sedang
Kronologi : Telah terjadi tanggul jebol sebanyak dua titik di Dsn. Plosolebak, Ds. Tambakploso, Kec. Turi. Penyebab jebolnya tanggul dikarenakan pada hari Selasa, 06 Februari 2024, Kali Plalangan mengalami kenaikan debit air sehingga tanggul tidak kuat menahan derasnya air dan mengakibatkan Tanggul Jebol.
Update Hari Rabu, Tgl 7/02/2024 Pkl. 18.00 WIB:
-Telah terjadi tanggul jebol sebanyak dua titik di Dsn. Plosolebak, Ds. Tambakploso, Kec. Turi. Penyebab jebolnya tanggul dikarenakan pada hari Selasa, 06 Februari 2024, Kali Plalangan mengalami kenaikan debit air sehingga tanggul tidak kuat menahan derasnya air dan mengakibatkan Tanggul Jebol.
-Tanggul masih dalam proses penanganan menggunakan alat berat dan akan dilanjutkan besok pagi pada Kamis, 08 Februari 2023
-Kondisi genangan air hingga saat ini masih stabil
-Cuaca saat ini terpantau :Berawan

Korban : -
Kerusakan : Ds. Tambakploso Kec. Turi
a. Dsn. Plosolebak
-Rumah 152 unit tergenang air setinggi ± 40-65 cm (~)
-Lahan Pertanian seluas 50 Ha tergenang air setinggi ± 30-60 cm (~)
-Tanggul jebol dengan panjang ± 15 meter, lebar ± 3 meter dan kedalaman 2 meter
b. Dsn. Gabus
-Rumah 175 unit tergenang air setinggi ± 40-65 cm (~)
-Lahan Pertanian seluas 70 Ha tergenang air setinggi ± 30-60 cm (~)
-Tanggul jebol dengan panjang ± 7 meter, lebar ± 3 meter dan kedalaman 2 meter

Kerugian : -
Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Lamongan melakukan assessment dan koordinasi dengan pihak terkait.
-BPBD Kab. Lamongan memberikan bantuan berupa Gedek guling, Bongkotan, Terpal, Glangsing.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

9. Kabupaten : Lamongan Kabupaten
Kota

Waktu : 07/02/2024 02.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Kec. Babat
Kel. Babat
Kel. Banaran
Ds. Bedahan
Ds. Truni
Ds. Trepan

Kec. Laren
Ds. Durikulon
Ds. Plangwot
Ds. Keduyung
Ds. Pesanggrahan
Ds. Mojoasen
Ds. Siser
Ds. Bulutigo
Ds. Laren (+)

Koordinat : -7,11707, 112,212

Cuaca : Hujan Sedang

Kronologi : Pada Hari Rabu, 07 Februari 2024, Pukul 07.00 WIB telah terjadi hujan lebat menyebabkan tanggul jebol di Ds. Patihan, Kec. Babat hingga mengakibatkan genangan banjir di area persawahan.

Update Hari Rabu, 7/2/2024 Pkl. 18.00 WIB:

-Pada Hari Rabu, 07 Februari 2024, Pukul 02.00 WIB telah terjadi hujan lebat menyebabkan tanggul jebol di Ds. Patihan, Kec. Babat hingga mengakibatkan genangan banjir di area persawahan

-Cuaca saat ini terpantau : Cerah Berawan

Dampak:

Kec. Babat

Kelurahan Babat

-45 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-25$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-25$ cm

Kelurahan Banaran

-95 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-30$ cma

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-30$ cm

Desa Bedahan

-17 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-25$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-25$ cm

Desa Truni

-5 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-25$ cm

-Lahan pertanian 8 ha tergenang dengan ketinggian air $\pm 30-45$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-25$ cm

Desa Trepan

-10 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-30$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-30$ cm

Kec. Laren

Desa Durikulon

-25 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-25$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-25$ cm

Desa Plangwot

-95 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-40$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-35$ cm

Desa Keduyung

-10 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-35$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-35$ cm

Desa Pesanggrahan

-130 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-35$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-35$ cm

Desa Mojoasen

-10 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 10-20$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-25$ cm

Desa Siser

-30 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-25$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-25$ cm

Desa Bulutigo

-33 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-30$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-30$ cm

Desa Laren

-45 Rumah tergenang dengan ketinggian $\pm 20-40$ cm

-Jalan Lingkungan Ketinggian Air $\pm 20-40$ cm

Korban : -

Kerusakan : Rumah terdampak : 550 Unit

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Jatim dan BPBD Kab. Lamongan assessment dan berkoordinasi dengan pemdes setempat di lokasi kejadian.
-BPBD Kab. Lamongan memberi bantuan berupa Gedek guling, Bongkotan, Terpal dan Glangsing.

Unsur Yang Terlibat:

- TRC BPBD Kab. Lamongan
- Agen Bencana BPBD Prov. Jatim
- Dinas Pertanian Kab. Lamongan
- Dinas PU SDA Kab. Lamongan
- BBWS Bengawan Solo
- Muspika Kec. Babat
- Pemdes Patihan
- Warga sekitar
- Relawan

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

10. Kabupaten : Lamongan Kabupaten
Kota

Waktu : 05/02/2024 20.00.00

Tipe : Banjir

Kejadian

Lokasi : Kec. Kedungpring

a. Ds. Gunungrejo

b. Ds. Jatidrojok

c. Ds. Mojodadi

Kec. Kembangbahu

a. Ds. Sukosongo

Koordinat : -7,188, 112,184

Cuaca : Hujan Sedang

Kronologi : Pada hari Senin 05 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, telah terjadi hujan lebat dengan durasi ± 4 jam mengakibatkan area persawahan di Kec. Kedungpring dan Kec. Kembangbahu tergenang air.

Update Hari Rabu, Tgl 07/02/2024 Pkl. 18.00 WIB:

-Pada hari Senin 05 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, telah terjadi hujan lebat dengan durasi ± 4 jam mengakibatkan area persawahan di Kec. Kedungpring dan Kec. Kembangbahu tergenang air.

-Ketinggian genangan air berangsur surut

-Genangan air di Ds. Sukosongo, Kec. Kembangbahu sudah SURUT TOTAL

-Cuaca saat ini terpantau : Berawan

Korban : -

Kerusakan : Dampak:

Kec. Kedungpring

a. Ds. Gunungrejo

-30 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 20-45 cm, dengan usia masa tanam ± 35 Hari (-)

b. Ds. Jatidrojok

-45 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 10-35 cm, usia masa tanam ± 35 Hari (-)

c. Ds. Mojodadi

-40 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 20-45 cm, usia masa tanam ± 35 Hari (-)

Kec. Kembangbahu

a. Ds. Sukosongo

-20 Ha Sawah tergenang air setinggi ± 20-50 cm, usia masa tanam ± 30 Hari SURUT TOTAL

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Lamongan melakukan assessment dan koordinasi dengan pihak terkait.

-TRC BPBD Kab. Lamongan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menentukan penanganan atau langkah selanjutnya.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

II. Kejadian Lain-lain:

1. Kabupaten : Sidoarjo Kabupaten
Kota
Waktu : 05/02/2024 05.30.00
Tipe : Banjir
Kejadian
Lokasi : Kec. Tanggulangin
a. Ds. Kedungbanteng
b. Ds. Banjarsari
c. Ds. Kalidawir
Koordinat : -7,50701, 112,743
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : Curah hujan yang tinggi di wilayah Kab. Sidoarjo pada Minggu, 04 Februari 2024 mulai sore hingga malam hari mengakibatkan adanya genangan di Ds. Kedungbanteng, Ds. Banjarsari, dan Ds. Kalidawir, Kec. Tanggulangin.

#Update (07/02/2024) pukul 18.00 WIB:

Curah hujan yang tinggi di wilayah Kab. Sidoarjo pada Minggu, 04 Februari 2024 mulai sore hingga malam hari mengakibatkan adanya genangan di Ds. Kedungbanteng, Ds. Banjarsari, dan Ds. Kalidawir, Kec. Tanggulangin.

-Kondisi genangan saat ini berangsur surut

-Cuaca terpantau Cerah Berawan.

Dampak:

Kec. Tanggulangin

a. Ds. Kedungbanteng

-RT.02/RW.01 tergenang dengan ketinggian air $\pm 4 - 6$ cm (+)

-RT.03/RW.02 tergenang dengan ketinggian air $\pm 5 - 9$ cm (-)

-RT.06/RW.03 tergenang dengan ketinggian air ± 5 cm (~)

-RT.07/RW.03 tergenang dengan ketinggian air $\pm 5 - 9$ cm (~)

-RT.08/RW.04 tergenang dengan ketinggian air $\pm 5 - 8$ cm (-)

-SMPN 2 Tanggulangin tergenang dengan ketinggian air $\pm 4-6$ cm (-)

-RT.04/RW.02 tergenang dengan ketinggian air SURUT

-RT.05/RW.02 tergenang dengan ketinggian air SURUT

b. Ds. Banjarsari

SDN Banjarsari tergenang dengan ketinggian air $\pm 7 - 12$ cm (+)

c. Ds. Kalidawir

RT.12 tergenang dengan ketinggian air $\pm 5 - 10$ cm SURUT

Korban : -

Kerusakan : -

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan Tim BPBD Kab. Sidoarjo melakukan assessment di lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

-Agen Bencana Prov. Jatim, Tim BPBD Kab. Sidoarjo dan pihak terkait melakukan pemantauan ketinggian genangan.

Sumber : Agen Bencana Jatim Kab. Sidoarjo

-
2. Kabupaten : Lamongan Kabupaten
Kota
Waktu : 06/02/2024 02.00.00
Tipe : Banjir
Kejadian
Lokasi : Ds. Sembayat, Kec. Sembayat
Koordinat : -7.0689863,112.5598028,

Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : Pada Hari Selasa, 06 Februari 2024 Pkl. 02.00 WIB, Sungai Kali Patihan mengalami kenaikan debit air membuat Tanggul tidak dapat menahan derasnya air yang mengakibatkan Tanggul Jebol di Desa Patihan Kec. Babat, kondisi air saat ini meluber Ke lahan pertanian milik warga Dampak: Rumah tergenang 4 unit setinggi 40 cm
Korban : -
Kerusakan : -Tanggul yang jebol dengan panjang ± 4 meter, lebar ± 3 meter dan kedalaman 1.5 meter
-10 Ha lahan pertanian umur 1 bulan - 2 bulan milik warga tergenang dengan ketinggian air ± 30-45 cm
Kerugian : -
Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Lamongan melakukan assessment dan koordinasi dengan pihak terkait.
-BPBD Kab. Lamongan memberikan bantuan berupa Gedek guling, Bongkolan, Terpal, Glansing.
Sumber : Agen Bencana BPBD Kab. Lamongan

3. Kabupaten : Nganjuk Kabupaten
Kota
Waktu : 07/02/2024 19.30.00
Tipe : Angin Kencang
Kejadian
Lokasi : Ds. Godean, Kec. Loceret
Koordinat : -7,6607, 111,893
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : Pada hari Rabu 07 Februari 2024 pkl 18.30 WIB terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di desa Godean dan desa Ngepeh mengganggu lalu lintas masyarakat.
Korban : -
Kerusakan : Pohon tumbang : 2 unit
Kerugian : -
Upaya : -Agen Bencana Jatim dan BPBD Kab. Nganjuk melakukan assessment dan koordinasi dengan perangkat desa setempat
-BPBD Kab. Nganjuk melakukan evakuasi pohon tumbang
Sumber : TRC PB Prov. Jatim

4. Kabupaten : Malang Kabupaten
Kota
Waktu : 07/02/2024 16.30.00
Tipe : Angin Kencang
Kejadian
Lokasi : -RT 2 Rw 3 Ds. Bakalan, Kec. Bululawang
-Tanjungsari RT 04 RW 01 Desa Kuwolu, Kec. Bululawang
Koordinat : -8,0953, 112,632
Cuaca : Hujan Lebat
Kronologi : Hujan Lebat di sertai angin kencang di wilayah Kecamatan Bululawang yang mengakibatkan pohon genditu yang kondisinya sudah tua dibelakang rumah tumbang yang menimpa rumah bagian dapur milik warga.
Korban : -
Kerusakan : Rumah rusak ringan : 1 unit
Warung rusak ringan : 6 unit
Kerugian : -
Upaya : Agen Bencana Jatim melakukan assessment dan koordinasi dengan perangkat desa setempat dan melakukan penanganan pohon tumbang di lokasi kejadian

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

5. Kabupaten : Jember Kabupaten
Kota

Waktu : 07/02/2024 15.30.00

Tipe : Banjir dan Tanah Longsor
Kejadian

Lokasi : *Lokasi:
Kec. Kaliwates
a) RT 02 RW 07, Kel Sempursari
b) RT 01 RW 06
c) RT 02 RW 11
d) RT 03 RW 06
e) Ling. Tanjung
f) Jalan Hayam Wuruk
Kec. Panti
Dsn. Kantong, Ds. Kemiri

Koordinat : -8,19487, 113,651

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Rabu, 07 Februari 2024 pukul 15.30 WIB telah terjadi hujan lebat berangsur cukup lama mengakibatkan peningkatan debit air sungai di wilayah Mangli Kaliwates dengan ketinggian air 10 - 90 cm dan masuk rumah warga dengan ketinggian genangan air 20 cm - 40 cm dan tembok rumah ambrol akibat dinding penahan tergerus air

Update Hari Rabu, Tgl 7/02/2024 Pkl. 23.00 WIB:

-Rabu, 07 Februari 2024 pukul 15.30 WIB telah terjadi hujan lebat berangsur cukup lama mengakibatkan peningkatan debit air sungai di wilayah Mangli Kaliwates dengan ketinggian air 10 - 90 cm dan masuk rumah warga dengan ketinggian genangan air 20 cm - 40 cm dan tembok rumah ambrol akibat dinding penahan tergerus air
-Pada Pkl. 21.00 WIB Genangan air saat ini sudah *SURUT TOTAL*
-Cuaca saat ini Hujan Ringan - Hujan Sedang

Dampak:

Kec. Kaliwates
a) RT 02 RW 07, Kel Sempursari
* Ketinggian Air ± 10 - 90 cm (~)
* Ketinggian Air di Rumah warga ± 20 - 40 cm
* Rumah terdampak 21 unit
b) RT 01 RW 06, Kel Mangli
* Ketinggian Air ± 80 cm (~)
* Ketinggian Air di Rumah warga ± 20 - 40 cm
* Rumah terdampak 44 unit
* Fasum tergenang (Ponpes dan Mushallah)
* Tempat usaha tergenang
c) RT 02 RW 11
* Ketinggian Air ± 80 cm
* Ketinggian Air di Rumah warga ± 20 - 40 cm
* Rumah terdampak 21 unit
d) RT 03 RW 06
* Ketinggian Air ± 80 cm
* Ketinggian Air di Rumah warga ± 20 - 40 cm
* Rumah terdampak 10 unit
e) Ling. Tanjung
* Ketinggian Air di Rumah warga ± 20 - 40 cm
* Rumah terdampak 10 unit
f) Jalan Hayam Wuruk
* Ketinggian Air di Rumah warga ± 20 - 40 cm
* Rumah terdampak 14 unit

Kec. Panti
Dsn. Kantong, Ds. Kemiri
Rumah rusak ringan : 1 unit

Korban : -

Kerusakan : Total Warga Terdampak : 99 KK
Rumah rusak ringan : 1 unit

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov Jatim dan BPBD Kab. Jember melakukan assesment dan koordinasi dengan perangkat desa setempat.
-TRC BPBD Kab. Jember dan unsur yang terlibat melakukan pembersihan drainase di lokasi
-BPBD Kab. Jember memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak

Unsur Terlibat :
-BPBD KAB. Jember
-Agen Bencana Prov. Jatim
-TNI
-Polri
-Muspika kec
-Perangkat Desa
-Baret Resque
-Sahabat Tagana
-Relawan

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

6. Kabupaten : Situbondo Kabupaten
Kota

Waktu : 06/02/2024 12.00.00

Tipe : Kebakaran
Kejadian

Lokasi : Krajan, RT 02 RW 07 desa seletreng, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo

Koordinat : -7,7277, 114,092

Cuaca : Berawan

Kronologi : Pada Hari Rabu, 02 Februari 2024 pukul -7.15 terjadi kebakaran pemukiman yang di sebabkan oleh konsleting listrik.

- Pada pukul 08.20 WIB Kobaran api dapat di padamkan

Korban Md: 1 jiwa

Ciri-ciri mayat: Panjang 39 cm, berat 701 gram

Korban : -

Kerusakan : - Rumah Rusak Berat : 1 Unit

Kerugian : -

Upaya : - Agen Bencana PProv. jatim dan BPBD Kab. Situbondo melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat.

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

7. Kabupaten : Jombang Kabupaten
Kota

Waktu : 07/02/2024 00.30.00

Tipe : Banjir
Kejadian

Lokasi : *Kec. Kudu*
Ds. Bakalan rayung
-Dsn. Panemon
-Dsn. Rowo Rayung
-Dsn. Bakalan

Ds. Sidokaton

-Dsn. Sidokaton
-Dsn. Depkes
-Dsn. Dukuh

Kec. Ploso
Ds. Gedongombo
-Dsn. Balong
-Dsn. Gedong
-Dsn. Kalianyar
-Dsn. Sukoanyar

Koordinat : -7,42317, 112,293

Cuaca : Hujan Lebat

Kronologi : Pada Hari Rabu, 07 Februari 2024, Pukul 00.30 WIB telah terjadi genangan banjir yang diakibatkan sungai yang meluap karna hujan di wilayah Kec. Kudu dan Kec. Ploso

Kondisi Terkini

-Tren air berangsur surut
-Warga masih bisa beraktivitas secara normal

Dampak:

Kec. Kudu

Ds. Bakalan rayung

Dsn. Panemon

-50 Rumah tergenang 5 cm/144 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 15-30cm

Dsn. Rowo Rayung

-100 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 10-20cm

Dsn. Bakalan

-25 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 10-15cm

-Persawahan tergenang 60 Ha

Ds. Sidokaton

Dsn. Sidokaton

-100 Rumah tergenang 10cm/300 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 20-40 cm

Dsn. Dekes

-100 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 10-20cm

-Persawahan tergenang 40 Ha

Dsn. Dukuh

-Persawahan tergenang ±50-80cm

Kec. Ploso

Ds. Gedongombo

Dsn. Balong

-Jalan desa tergenang 5cm

Dsn. Gedong

-Jalan desa tergenang 5cm

Dsn. Kalianyar

-5 Rumah tergenang 5cm

-Jalan desa tergenang ± 35cm

Dsn. Sukoanyar

-Jalan desa tergenang 5cm

-Persawahan tergenang 30 Ha

-KK terdampak ±100 jiwa

Update Hari Rabu, Tgl 7.02.2024 Pkl. 23.00 WIB:

-Pada Hari Rabu, 07 Februari 2024, Pukul 00.30 WIB telah terjadi genangan

banjir yang diakibatkan sungai yang meluap karna hujan di wilayah Kec. Kudu dan Kec. Ploso

-Tren air berangsur surut

-Warga masih bisa beraktivitas secara normal

-Cuaca saat ini terpantau : *Cerah Berawan*

Korban : -

Kerusakan : *Dampak:*

Kec. Kudu

Ds. Bakalan rayung

Dsn. Panemon

-50 Rumah tergenang 5 cm/144 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 15-30cm

Dsn. Rowo Rayung

-100 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 10-20cm *SURUT TOTAL*

Dsn. Bakalan

-25 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 10-15cm *SURUT TOTAL*

-Persawahan tergenang 60 Ha

Ds. Sidokaton

Dsn. Sidokaton

-100 Rumah/300 KK tergenang air 40 cm (-)

-Jalan desa tergenang 5-25 cm (-)

Dsn. Dekes

-100 KK terdampak

-Jalan desa tergenang 5-25cm (-)

-Persawahan tergenang 40 Ha

Dsn. Dukuh

-Persawahan tergenang ±50-80cm

Kec. Ploso

Ds. Gedongombo

Dsn. Balong

-Jalan desa tergenang 5cm *SURUT TOTAL*

Dsn. Gedong

-Jalan desa tergenang 5cm *SURUT TOTAL*

Dsn. Kalianyar

-5 Rumah tergenang 5cm

-Jalan desa tergenang ± 35cm

Dsn. Sukoanyar

-Jalan desa tergenang 5cm *SURUT TOTAL*

-Persawahan tergenang 30Ha

-KK terdampak ±100 jiwa

Kerugian : -

Upaya : -Agen Bencana Prov. Jatim dan BPBD Kab. Jombang melakukan assessmen dan koordinasi dengan perangkat desa setempat.

-BPBD Kab. Jombang melakukan monitoring ketinggian genangan air dilokasi

Sumber : Agen Bencana Prov. Jatim

III. Pantauan Gunung Api di Wilayah Jawa Timur

Gunung api di wilayah Jawa Timur yang terpantau sebagai berikut:

1. Gunung Bromo : **WASPADA** (Level II) Sejak Tanggal 20 Oktober 2016
2. Gunung Semeru : **SIAGA** (Level III) Sejak Tanggal 16 Desember 2021
3. Gunung Raung : **WASPADA** (Level II) Sejak Tanggal 19 Desember 2023
4. Gunung Ijen : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 24 Juli 2023
5. Gunung Kelud : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 07 Agustus 2014
6. Gunung Lamongan : **NORMAL** (Level I) Sejak Tanggal 19 April 2012
7. Gunung Arjuno – Welirang : **NORMAL** (Level I) Sejak Tahun 1995

IV. Pantauan Titik Panas Wilayah Jawa Timur

Pantauan berdasarkan sensor **MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)** dari Satelit Terra, Aqua, Suomi pada hari **Rabu - Kamis, 07 – 08 Februari 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut :

No.	Koordinat	Tanggal	Waktu (WIB)	Tingkat	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan
Nihil							

V. Peringatan Dini Cuaca Wilayah Jawa Timur

A. Peringatan Dini Cuaca Jawa Timur pada hari Rabu - Kamis, 07 – 08 Februari 2024, pukul 10.45 s/d 23.09 WIB. Berpotensi terjadi Hujan Sedang – Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang terjadi sebanyak **8 (Delapan)** Kali peringatan (Prakirawan-BMKG Surabaya).

B. Penyebaran informasi peringatan dini Jawa Timur :

Menelepon Kabupaten/ Kota yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan.

Menyebarkan informasi melalui Radio Komunikasi VHF BPBD Provinsi Jawa Timur pada freq 169.225 Mhz dan VHF RAPI pada freq 142.040 Mhz.

Menyebarkan informasi ke Kab/Kota melalui SMS Gateway BPBD Provinsi Jawa Timur dan melalui ponsel monitoring nomor 081231780000 dan Jejaring Sosial.

VI. Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Timur

Prakiraan Cuaca Provinsi Jawa Timur pada **Kamis – Jum'at, 08 – 09 Februari 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut :

A. - Pagi hari : diprakirakan Cerah, Berawan, Hujan Ringan-Sedang, dan Hujan Lebat disertai Petir.

- **Siang-Sore hari :** diprakirakan Cerah, Berawan, Hujan Ringan-Sedang, dan Hujan Lebat disertai Petir.

- **Malam hari :** diprakirakan Cerah, Berawan, Berkabut, Hujan Ringan-Sedang, dan Hujan Lebat disertai Petir.

- **Dini hari :** diprakirakan Cerah, Berawan, Berkabut, dan Hujan Ringan-Sedang.

- **Suhu udara :** 13 - 33 °C

- **Kelembapan udara :** 60 - 100 %

- **Angin :** dominan dari Barat - Barat Daya dengan kecepatan 05 - 30 km/jam

B. Peringatan dini :

Waspada hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:

- **Pagi hari** di wilayah Bangkalan, Pamekasan dan Sampang.

- **Siang-Sore hari** di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

- **Malam hari** di wilayah Kab. Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Jember dan Banyuwangi.

Sumber : BMKG Stasiun Meteorologi Juanda

VII. Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan gelombang laut maksimum di wilayah Jawa Timur **Kamis – Jum'at, 08 – 09 Februari 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut :

A. Kondisi Sinoptik : Hujan, arah angin dari Barat Daya - Barat, kec. angin maksimum di L. Jawa bagian timur 16 knots dan S. Hindia selatan Jatim 12 knots. Tinggi gelombang di L. Jawa bagian timur antara 0.5-1.3 m dan di S. Hindia selatan Jatim antara 0.8-2.0 m.

B. Peringatan : Nil

Sumber : BMKG Maritim Surabaya

VIII. Komunikasi Radio

Berdasarkan monitoring dari Media Sosial (Facebook, WhatsApp & Telegram) dan Radio Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur di POC (Push to Talk Over Cellular) pada hari **Rabu – Kamis, 07 – 08 Februari 2024, pukul 07.00 s/d 07.00 WIB**. Dilaporkan sebagai berikut :

LOG SHEET		Tanggal : 07 – 08 Februari 2024
Operator : Ari, Edo & Bima		Hari : Rabu - Kamis
		STASIUN : PUSDALOPS BPBD JATIM
REKAP PERCAKAPAN		
Waktu	Pengirim	Percakapan
2024-02-07 07:00:00	Kab. Pacitan	Berawan
2024-02-07 07:00:00	Kab. Banyuwangi	Cerah
2024-02-07 07:00:00	Kab. Mojokerto	Cerah Berawan
2024-02-07 07:01:00	Kab. Madiun	Berawan
2024-02-07 07:01:00	Kab. Ngawi	Cerah Berawan
2024-02-07 07:06:00	Kab. Nganjuk	Berawan
2024-02-07 07:09:00	Kota Pasuruan	Cerah Berawan
2024-02-07 07:10:01	Kab. Jombang	Berawan
2024-02-07 07:17:00	Kab. Situbondo	Berawan
2024-02-07 07:21:00	Kab. Bojonegoro	Berawan
2024-02-07 07:30:00	Kab. Pacitan	Berawan
2024-02-07 08:01:00	Kab. Magetan	Berawan
2024-02-07 08:14:00	Kota Batu	Berawan
2024-02-07 08:18:00	Kab. Gresik	Berawan
2024-02-07 09:12:00	Kab. Situbondo	Berawan
2024-02-07 09:23:00	Kota Kediri	Berawan
2024-02-07 10:03:00	Kab. Nganjuk	Berawan
2024-02-07 10:35:00	Kota Pasuruan	Cerah
2024-02-07 11:24:00	Kab. Jombang	Cerah
2024-02-07 11:25:00	Kab. Pamekasan	Cerah Berawan
2024-02-07 11:44:00	Kab. Jember	Berawan
2024-02-07 12:00:00	Kab. Bondowoso	Cerah
2024-02-07 12:00:00	Kab. Lamongan	Cerah
2024-02-07 12:46:00	Kab. Trenggalek	Berawan
2024-02-07 12:47:00	Kota Batu	Berawan
2024-02-07 13:09:00	Kab. Jombang	Cerah
2024-02-07 13:09:00	Kab. Lamongan	Berawan
2024-02-07 13:12:00	Kab. Nganjuk	Berawan
2024-02-07 13:20:00	Kab. Gresik	Berawan
2024-02-07 13:34:00	Kab. Pamekasan	Berawan
2024-02-07 14:00:00	Kota Pasuruan	Cerah Berawan
2024-02-07 14:25:00	Kab. Pamekasan	Cerah
2024-02-07 15:04:00	Kab. Banyuwangi	Cerah Berawan
2024-02-07 15:21:00	Kab. Pacitan	Berawan
2024-02-07 15:22:00	Kab. Situbondo	Berawan
2024-02-07 15:40:00	Kab. Kediri	Berawan
2024-02-07 15:54:00	Kab. Jombang	Berawan - Hujan Ringan
2024-02-07 16:26:00	Kab. Madiun	Cerah Berawan
2024-02-07 17:06:00	Kab. Tuban	Berawan
2024-02-07 17:43:00	Kab. Ponorogo	Cerah Berawan
2024-02-07 18:14:00	Kota Blitar	Berawan

2024-02-07 18:17:00	Kab. Bondowoso	Berawan
2024-02-07 18:39:00	Kab. Lamongan	Berawan
2024-02-07 18:53:00	Kab. Blitar	Berawan
2024-02-07 19:00:00	Kab. Madiun	Cerah Berawan
2024-02-07 19:00:00	Kab. Jombang	Cerah Berawan
2024-02-07 19:00:00	Kab. Nganjuk	Cerah
2024-02-07 19:03:00	Kab. Pamekasan	Cerah Berawan
2024-02-07 19:03:00	Kab. Bojonegoro	Berawan
2024-02-07 19:07:00	Kab. Gresik	Cerah
2024-02-07 19:26:00	Kota Probolinggo	Cerah
2024-02-07 19:38:00	Kab. Situbondo	Cerah
2024-02-07 19:54:00	Kab. Tuban	Cerah Berawan
2024-02-07 19:54:00	Kab. Bondowoso	Cerah
2024-02-07 20:05:00	Kab. Banyuwangi	Cerah
2024-02-07 20:09:00	Kab. Banyuwangi	Cerah Berawan - Hujan Ringan
2024-02-07 21:12:00	Kab. Tuban	Cerah Berawan
2024-02-07 21:26:00	Kab. Trenggalek	Berawan
2024-02-07 21:43:00	Kab. Kediri	Berawan
2024-02-07 21:55:00	Kab. Situbondo	Cerah Berawan
2024-02-07 21:59:00	Kab. Ngawi	Cerah
2024-02-07 23:20:00	Kota Pasuruan	Hujan Ringan
2024-02-07 23:58:00	Kab. Bondowoso	Hujan Ringan
2024-02-08 05:54:00	Kab. Trenggalek	Cerah
2024-02-08 06:05:00	Kab. Bondowoso	Cerah Berawan
2024-02-08 06:20:38	Kab. Trenggalek	Cerah Berawan
2024-02-08 06:56:00	Kab. Probolinggo	Cerah
2024-02-08 07:00:00	Kab. Sidoarjo	Cerah
2024-02-08 07:00:00	Kab. Magetan	Cerah

Sidoarjo, 08 Februari 2024

BPBD Prov. Jawa Timur

Manager



DINO ANDALANANTO, S.Kom

NIPTTPK. 208-03061985-012019-1875

Operator,

1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>ARI HERLAMBANG</u> NIPTTPK. 208-01091987-122023-0496
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>TANGGUH KRIDO LAKSONO</u>
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>MUHAMMAD IQBAL BIMANTARA</u>